Dokumentation

BV:

Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar

Bauherr:

Stadtverwaltung Lauffen a. N.

- Stadtbauamt -Rathausstraße 10 74348 Lauffen a. N.

Projekt-Nr.:

SLAUF-2018-0026

Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten





HOLZWE	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG	
Neuer Weg 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg		
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	

Inhaltsverzeichnis S. 3 Maßnahmen an der Dachfläche S. 7 Interimsmaßnahmen S. 13 Sanierungsmaßnahmen Ostseite S. 34 Sanierungsmaßnahmen Südseite S. 37 Sanierungsmaßnahmen Kehle Nord/West S. 39 Sanierungsmaßnahmen Westseite S. 50 Fassadenarbeiten / Ausmauern der Fachwerkwände S. 55 Deckenbalkenanblattungen S. 56 Stahlbauarbeiten S. 60 Fußbodenarbeiten S. 63 Zeichnungen S. 73 Heißluftbehandlung Treppe S. 86 Datenblätter

HOLZWE	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG	
Neuer Weg 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg		
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	

Bauteil:	Dachfläche	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Vorhandene Dacheindeckung / ursprünglicher Zustand	

П

 \Box



HOLZWERKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG Neuer Weg 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg 18-03718 Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten

Bauteil:	Dachfläche	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Überblick der Erneuerung im Dachbereich	






Wechselfalzschalung





Dampfsperre, Konterlattung und



Aufschieber

HOLZWE	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG	
Neuer Weg 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg		
`		
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	

Bauteil:	Dachfläche	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Überblick ausgeführte Klempnerarbeiten	




HOLZWE	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG	
Neuer Weg 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg		
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	

Bauteil:	Dachfläche	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Erneuern der Dacheindeckung	









Zahnleisten





HOLZWE	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG	
Neuer Weg 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg		
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	

Bauteil:	Arbeitspodest	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Herstellen eines Interimspodestes	








Herstellen eines Interimspodestes zum Material lagern


HOLZWERKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG Neuer Weg 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg		
Neuer Weg 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg		
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	

Bauteil:	DG	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Herstellen einer Arbeitsplattform Deckenbalkenlage - 2. Nachtrag	



П





HOLZWE	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG	
Neuer Weg	g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg	
	g	
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	

Bauteil:	Dach	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Herstellen eines Notdaches	









HOLZWE	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG	
Neuer Weg	g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg	
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
10 00.10	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	

Bauteil:	OG	
Erläuterun	ng zum Bauteilzustand:	
	Interimssicherung der vorhandenen Treppe	







Treppenhaus mit OSB verkleidet

HOLZWE	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG	
Neuer Weg	g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg	
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	

Bauteil:	EG, historische Wände	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Sicherung der historischen Wände	














HOLZWE	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG	
Neuer Weg 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg		
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	-
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	

Bauteil:	OG	
Erläuterun	ng zum Bauteilzustand:	
	Einbauen von linearen Interimsabstützung	









2.4500.0000.0000.0000.0000.0000.000	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten
Dokument	ationszeitpunkt :
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten
Foto 2	Reparaturstelle nach Fertigstellung, also NACH Einsetzen der neuen Holzteile und
Foto 2	konstruktiven Verbindungsmittel

Daten zum bearbeiteten Reparaturpunkt:	
Lage:	Ost, Gebinde 1
Bauteil:	Deckenbalken, Schwelle
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:
	Desolater Sparren



Nr. 2



Sp anblatten 120/100/2650

Deckenbalken sichern mit Holzdübel



HOLZWER	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG
Neuer Weg	14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten
Dokument	ationszeitpunkt :
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten
Foto 2	Reparaturstelle nach Fertigstellung, also NACH Einsetzen der neuen Holzteile und
F010 2	konstruktiven Verbindungsmittel


Daten zum bearbeiteten Reparaturpunkt:		
Lage:	Ost, Gebinde 2	
Bauteil:	Sparren, Stichbalken	
Erläuterun	ng zum Bauteilzustand:	
	Desolater Sparrenkopf, Muster Stichbalken	



Nr. 2



Sp anblatten, 160/120/1900 mm Stichbalken, 180/220/730 mm





HOLZWEI	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG	
Neuer Weg	g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg	
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	_
10-03/10		
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	
Dokument	ationszeitpunkt :	
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten	_
Foto 2	Reparaturstelle nach Fertigstellung, also NACH Einsetzen der neuen Holzteile und	
F010 2	konstruktiven Verbindungsmittel	

Daten zum bearbeiteten Reparaturpunkt:		
Lage:	Ost, Gebinde 3	
Bauteil:	Sparren	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Desolater Sparrenkopf und Stichbalken	




Nr. 2



Sp anblatten, 160/140/1300 mm Sp oben anblatten 120/160/2850

Stichbalken, 180/200/630 mm







HOLZWE	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG
Neuer Weg	g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar
10 00110	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten
Dokument	ationszeitpunkt :
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten
Foto 2	Reparaturstelle nach Fertigstellung, also NACH Einsetzen der neuen Holzteile und konstruktiven Verbindungsmittel

Daten zur	Daten zum bearbeiteten Reparaturpunkt:	
Lage:	Ost, Gebinde 4	
Bauteil:	Deckenbalken, Schwelle	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Desolater Sparren und Deckenbalken sichern	



Nr. 2 Deckenbalken sichern mit Holzdübel






Sp oben anblatten 120/140/2870



Geb. 4 - 8 Wechselbalken 220/160/3360 mm

	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten
Dokument	ationszeitpunkt :
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten
Foto 2	Reparaturstelle nach Fertigstellung, also NACH Einsetzen der neuen Holzteile und konstruktiven Verbindungsmittel

Daten zum bearbeiteten Reparaturpunkt:		
Lage:	Ost, Gebinde 5	
Bauteil:	Deckenbalken, Schwelle	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Desolater Sparren und Deckenbalken sichern	



Nr. 2



0.00





Sp oben anblatten 140/160/5800


	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG
Neuer Weg	g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar
10-03/10	
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten
Dokument	ationszeitpunkt :
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten
Foto 2	Reparaturstelle nach Fertigstellung, also NACH Einsetzen der neuen Holzteile und
Poto 2	konstruktiven Verbindungsmittel

Daten zur	Daten zum bearbeiteten Reparaturpunkt:	
Lage:	Ost, Gebinde 6	
Bauteil:	Sparren	
Erläuterun	ng zum Bauteilzustand:	
	Desolater Sparren	





Nr. 2 Sp komplett austauschen, 140/150/6900 mm



HOLZWEI	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG
Neuer Weg	g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten
Dokument	ationszeitpunkt :
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten
Foto 2	Reparaturstelle nach Fertigstellung, also NACH Einsetzen der neuen Holzteile und
F010 2	konstruktiven Verbindungsmittel

Daten zur	n bearbeiteten Reparaturpunkt:	
Lage:	Ost, Gebinde 7	
Bauteil:	Sparren und Kehlbalken	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Desolater Sparren und Kehlbalken	



Nr. 2



Kehlbalken 140/180/2000



Sp erneuern 140/160/7000

	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten
Dokument	ationszeitpunkt:
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten
Esta 2	Reparaturstelle nach Fertigstellung, also NACH Einsetzen der neuen Holzteile und
Foto 2	konstruktiven Verbindungsmittel

Daten zun	Daten zum bearbeiteten Reparaturpunkt:	
Lage:	Ost, Gebinde 8	
Bauteil:	Sparren	
Erläuterun	ng zum Bauteilzustand:	
	Desolater Sparren und desolates Andreaskreuz	



Nr. 2



Sp oben anblatten 120/160/3150




Fußstrebe 160/130/1960 Kopfstrebe 160/130/1880

HOLZWEI	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG	
Neuer Weg	14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg	
-		
18-03718 Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar		
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	
Dokument	ationszeitpunkt:	
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten	
Foto 2	Reparaturstelle nach Fertigstellung, also NACH Einsetzen der neuen Holzteile und	
FOIO Z	konstruktiven Verbindungsmittel	

Daten zur	m bearbeiteten Reparaturpunkt:	
Lage:	Ost, Gebinde 9	
Bauteil:	Sparren	
Erläuterun	ng zum Bauteilzustand:	
	Desolater Sparren	



Sp erneuern, 120/140/6900





Kehlbalken 140/180/4100

HOLZWEI	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG	
Neuer Weg	14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg	
10.0000	Transit at a contract of the c	
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten		
Dokument	ationszeitpunkt:	
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten	
Foto 2	Reparaturstelle nach Fertigstellung, also NACH Einsetzen der neuen Holzteile und	
F010 2	konstruktiven Verbindungsmittel	

Daten zur	ım bearbeiteten Reparaturpunkt:	
Lage:	Ost, Gebinde 10	
Bauteil:	Sparren	
Erläuterun	ng zum Bauteilzustand:	
	Desolater Sparren	



Nr. 2



Sp erneuern, 140/160/7000



Fünfkantschwelle 200/240/3750

HOLZWE	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG	
Neuer Weg	g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg	
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
10 00,10	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	
Dokument	ationszeitpunkt :	
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten	
Foto 2	Pengraturstelle nach Fertigstellung also NACH Einsatzen der neuen Halsteile und	

Daten zur	n bearbeiteten Reparaturpunkt:	
Lage:	Ost, Gebinde 11	
Bauteil:	Stuhlgebinde	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Desolate Stuhlsäule	



Nr. 2



Bundsäule 200/260/2980



Fußstrebe 160/130/2000 Kopfstrebe 160/130/2050

HOLZWEI	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG	
Neuer Weg	14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg	
70 00070	1xxxx 1 x 1 x 00 x 1	
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	
Dokument	ationszeitpunkt :	
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten	
Foto 2	Reparaturstelle nach Fertigstellung, also NACH Einsetzen der neuen Holzteile und	
FOIO Z	konstruktiven Verbindungsmittel	

Daten zur	m bearbeiteten Reparaturpunkt:	
Lage:	Ost, Gebinde 11 - 19	
Bauteil:	Deckenbalken	
Erläuterun	ng zum Bauteilzustand:	
	Desolater Balken und Fünfkantschwelle	



Nr. 2



Deckenbalken 220/200/6000 incl. Keilnut



Fünfkantschwelle 200/240/5460

HOLZWE	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG	
Neuer Weg	g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg	
10.00010	Trul 1 1 1 CC N 1	
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	
Dokument	ationszeitpunkt :	
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten	
Foto 2	Reparaturstelle nach Fertigstellung, also NACH Einsetzen der neuen Holzteile und	
FOIO Z	konstruktiven Verbindungsmittel	

Daten zun	n bearbeiteten Reparaturpunkt:	
Lage:	Ost, Gebinde 0 - 20	
Bauteil:	Deckenbalken, Schwelle	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Desolate Firstpfette und Hahnenbalken	





Nr. 2



Bundbalken erneuern 180/230/7100

Firstpfette 180/240/3710 + 5940 Firstpfette 180/240/5040

Pfosten je 140/160/2250 Kopfbänder je 140/160/1200



Hahnenbalken je 140/140/900

HOLZWEI	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG	
Neuer Weg	14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg	
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten		
Dokument	ationszeitpunkt :	
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten	
Foto 2	Reparaturstelle nach Fertigstellung, also NACH Einsetzen der neuen Holzteile und	
F010 2	konstruktiven Verbindungsmittel	

Daten zum bearbeiteten Reparaturpunkt:		
Lage:	Ost, Gebinde 12	
Bauteil:	Stichbalken	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Desolater Stichbalken	





1. DG, Stichbalken 180/200/1400




2. DG, Stichbalken 140/200/820



Sp anblatten 150/120/5400

	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG ; 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg
Trouble trop	, 11, 90030 Romania / O1 Gleichamberg
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten
Dokument	ationszeitpunkt :
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten
E-4- 0	Reparaturstelle nach Fertigstellung, also NACH Einsetzen der neuen Holzteile und
Foto 2	konstruktiven Verbindungsmittel

Daten zun	Daten zum bearbeiteten Reparaturpunkt:	
Lage:	Ost, Gebinde 13	
Bauteil:	Stichbalken	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Desolater Stichbalken und Sparren	



Sp anblatten 140/120/4170



2. DG, Stichbalken 140/200/790

HOLZWE	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG	
Neuer Weg	14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg	
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	
Dokument	ationszeitpunkt:	
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten	
Foto 2	Reparaturstelle nach Fertigstellung, also NACH Einsetzen der neuen Holzteile und	
F010 2	konstruktiven Verbindungsmittel	

Daten zur	m bearbeiteten Reparaturpunkt:
Lage:	Ost, Gebinde 14
Bauteil:	Stichbalken
Erläuterun	ng zum Bauteilzustand:
	Desolater Stichbalken



Nr. 2

2. DG, Stichbalken 140/200/700



HOLZWEI	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG	
Neuer Weg	g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg	
10.00010		
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	
Dokument	ationszeitpunkt:	
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten	
Foto 2	Reparaturstelle nach Fertigstellung, also NACH Einsetzen der neuen Holzteile und	
	konstruktiven Verbindungsmittel	

Daten zur	Daten zum bearbeiteten Reparaturpunkt:	
Lage:	Ost, Gebinde 15	
Bauteil:	Stichbalken	
Erläuterun	ing zum Bauteilzustand:	
	Desolater Stichbalken	



Nr. 2



2. DG, Stichbalken 140/200/720 Sp anblatten 160/120/4780

HOLZWER	KSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG	
Neuer Weg	eg 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg	
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	
Dokumenta	tionszeitpunkt :	
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten	
Foto 2	Reparaturstelle nach Fertigstellung, also NACH Einsetzen der neuen Holzteile und	
F010 2	konstruktiven Verbindungsmittel	

Daten zur	Daten zum bearbeiteten Reparaturpunkt:	
Lage:	Ost, Gebinde 16	
Bauteil:	Stichbalken	
Erläuterun	ng zum Bauteilzustand:	
	Desolater Stichbalken	



Nr. 2



2. DG, Stichbalken 140/200/670



1. DG, Stichbalken 180/200/1100

Sp anblatten 140/140/4530



C	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten
Dokument	ationszeitpunkt :
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten
Foto 2	Reparaturstelle nach Fertigstellung, also NACH Einsetzen der neuen Holzteile und
	konstruktiven Verbindungsmittel

Daten zur	Daten zum bearbeiteten Reparaturpunkt:	
Lage:	Ost, Gebinde 17	
Bauteil:	Stuhlsäule und Stichbalken	
Erläuterun	ng zum Bauteilzustand:	
	Desolates Gebinde	



Nr. 2



Bundsäule 200/260/1150 Strebe 150/130/2000 Strebe 150/130/2150



2. DG, Stichbalken 140/200/670

HOLZWE	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG
Neuer Weg	g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar
10.00110	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten
Dokument	ationszeitpunkt :
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten
Foto 2	Reparaturstelle nach Fertigstellung, also NACH Einsetzen der neuen Holzteile und konstruktiven Verbindungsmittel

Daten zur	m bearbeiteten Reparaturpunkt:	
Lage:	Ost, Gebinde 0 - 6	
Bauteil:	Wandrähm	
Erläuterun	ng zum Bauteilzustand:	
	Desolates Wandrähm	





oberes Wandrähm 180/240/4800 unteres Wandrähm 160/180/2650 Eichensäule 260/180/17660 Strebe 2 St a' 140/160/2100 Riegel 2 St a' 140/160/1420 Säule 240/160/1850






HOLZWE	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG	
Neuer Weg	g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg	
	9 I P 2	
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	

Bauteil:	Ostseite	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Fachwerkwand Küche	



	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg	
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	
Dokument	cationszeitpunkt :	
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten	
Foto 2	Reparaturstelle nach Fertigstellung, also NACH Einsetzen der neuen Holzteile und	
	konstruktiven Verbindungsmittel	

Daten zun	m bearbeiteten Reparaturpunkt:	-
Lage:	Süd, Gebinde 3 - Wand	
Bauteil:	Gesims	
Erläuterun	ng zum Bauteilzustand:	
	desolate Oberfläche	



Nr. 2




Gesims 40/220/1270 anblatten




Gesims 260/120/4650 mm

HOLZWE	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG	
Neuer Weg	g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg	
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	
Dokument	ationszeitpunkt:	
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten	
Foto 2	Reparaturstelle nach Fertigstellung, also NACH Einsetzen der neuen Holzteile und	
	konstruktiven Verbindungsmittel	

Daten zum bearbeiteten Reparaturpunkt:		
Lage:	Süd, Gebinde 4	
Bauteil:	Deckenbalken	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Desolater DB-Kopf	,





DB anblatten, 210/180/1620




Sp anblatten 160/140/3040
Kehlbalken 180/140/2730

	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg	
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	
Dokument	ationszeitpunkt :	
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten	
Foto 2	Reparaturstelle nach Fertigstellung, also NACH Einsetzen der neuen Holzteile und	
	konstruktiven Verbindungsmittel	

Daten zum bearbeiteten Reparaturpunkt:		
Lage:	Süd	
Bauteil:	Sommerhaus	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Sanierung Fachwerkteile	



Nr. 2



HOLZWE	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG
Neuer Weg	g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar
10 00/10	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten
Dokument	ationszeitpunkt :
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten
Foto 2	Reparaturstelle nach Fertigstellung, also NACH Einsetzen der neuen Holzteile und konstruktiven Verbindungsmittel

Daten zur	n bearbeiteten Reparaturpunkt:	
Lage:	Kehle Nord / West	
Bauteil:	Kehlpunkt	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Desolate Kehle	





Nr. 2



Schwelle Nord, 180/220/4300 DB 180/240/1250 Sp 180/240/2700 Sp 160/140/2650 Sp 160/140/2250





HOLZWE.	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG
Neuer Weg	g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar
10 00.10	Tiolderiniads, Eaditen am i veckar

Bauteil:	Kehle Nord/West	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Überblick der Sanierung der Kehle	



 \Box

1	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG
Neuer Weg	g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar
10-00710	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten
Dalaman	
Dokument	ationszeitpunkt :
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten
Foto 2	Reparaturstelle nach Fertigstellung, also NACH Einsetzen der neuen Holzteile und
Foto 2	konstruktiven Verbindungsmittel

Daten zur	n bearbeiteten Reparaturpunkt:	
Lage:	West	
Bauteil:	Kehlbalken	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Überblick der desolater Kehlbalken	







Geb. 1	Kehlbalken 130/160/4100
Geb. 2	Kehlbalken 130/160/4100
Geb. 3	Kehlbalken 140/160/4250
Geb. 4	Bundsäule 180/240/3010
Geb. 5	Kehlbalken 140/160/4250

HOLZWEI	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG
Neuer Weg	g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten
Dokument	ationszeitpunkt :
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten
Foto 2	Reparaturstelle nach Fertigstellung, also NACH Einsetzen der neuen Holzteile und
FOIO Z	konstruktiven Verbindungsmittel

Daten zur	n bearbeiteten Reparaturpunkt:
Lage:	West, Gebinde 6
Bauteil:	Kehlbalken
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:
	Desolater Kehlbalken



Kehlbalken 140/160/4250


Nr. 2



	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten
Dokument	ationszeitpunkt :
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten
Foto 2	Reparaturstelle nach Fertigstellung, also NACH Einsetzen der neuen Holzteile und
FOIO Z	konstruktiven Verbindungsmittel

Lage:	West, Gebinde 6 - 11	
Bauteil:	Fünfkantschwelle	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	





Nr. 2



Fünfkantschwelle 240/280/4300



Little	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten
Dokument	ationszeitpunkt :
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten
Foto 2	Reparaturstelle nach Fertigstellung, also NACH Einsetzen der neuen Holzteile und
FOIO Z	konstruktiven Verbindungsmittel


Daten zur	m bearbeiteten Reparaturpunkt:	
Lage:	West, Gebinde 7 - 11	
Bauteil:	Rähm	
Erläuterun	ng zum Bauteilzustand:	
	Desolater Rähm	



Nr. 2



oberes Rähm 180/240/3650



	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG
Neuer Weg	14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg
10.000710	Trell 1: 1 T CC NY 1
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten
Dokument	ationszeitpunkt :
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten
Foto 2	Reparaturstelle nach Fertigstellung, also NACH Einsetzen der neuen Holzteile und
FOIO Z	konstruktiven Verbindungsmittel

Daten zur	n bearbeiteten Reparaturpunkt:	
Lage:	West, Gebinde 8	
Bauteil:	Gebinde	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Desolater DB-Kopf, Sparren und Bundsäule	





Nr. 2





DB anblatten, 220/280/2200

Sp anblatten, 140/180/2880


Bundsäule 180/240/1200 Fußstrebe 160/140/2130 Kopfstrebe 140/160/1760

	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten
Dokument	ationszeitpunkt :
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten
Foto 2	Reparaturstelle nach Fertigstellung, also NACH Einsetzen der neuen Holzteile und
F010 2	konstruktiven Verbindungsmittel

Daten zur	n bearbeiteten Reparaturpunkt:	
Lage:	West, Gebinde 9	
Bauteil:	Deckenbalken	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Desolater DB-Kopf, Sparren und Kehlbalken	



Nr. 2





DB anblatten, 200/220/2500

Sp anblatten 120/120/4600


Kehlbalken 140/160/4250

	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten
Dokument	ationszeitpunkt :
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten
Foto 2	Reparaturstelle nach Fertigstellung, also NACH Einsetzen der neuen Holzteile und
F010 2	konstruktiven Verbindungsmittel

Daten zur	Daten zum bearbeiteten Reparaturpunkt:	
Lage:	West, Gebinde 10	
Bauteil:	Deckenbalken	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Desolater DB-Kopf, Sparren und Kehlbalken	



Nr. 2



DB anblatten, 180/220/2500

Sp anblatten 140/160/4400

Kehlbalken 140/160/4250



	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten
Dokument	ationszeitpunkt :
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten
Foto 2	Reparaturstelle nach Fertigstellung, also NACH Einsetzen der neuen Holzteile und
Poto 2	konstruktiven Verbindungsmittel

Daten zur	Daten zum bearbeiteten Reparaturpunkt:	
Lage:	West, Gebinde 11	
Bauteil:	Kehlbalken	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Desolater Kehlbalken und Sparren	



Nr. 2



Sp 11 anblatten 140/160/6950




Kehlbalken 180/220/4100

	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten
Dokument	ationszeitpunkt :
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten
Foto 2	Reparaturstelle nach Fertigstellung, also NACH Einsetzen der neuen Holzteile und
	konstruktiven Verbindungsmittel

Daten zun	Daten zum bearbeiteten Reparaturpunkt:	
Lage:	West, Gebinde 18	
Bauteil:	Westgiebel	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Sanierung desolater Sparren und oberes Rähm	




Nr. 2



HOLZWE	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG
Neuer Weg	g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg
35	
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten


Bauteil:	Westgiebel, Fachwerk	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Sanierung des Fachwerkgiebels	



	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten
Dokument	ationszeitpunkt :
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten
Foto 2	Reparaturstelle nach Fertigstellung, also NACH Einsetzen der neuen Holzteile und
F010 Z	konstruktiven Verbindungsmittel

Daten zur	n bearbeiteten Reparaturpunkt:	
Lage:	West, Gebinde 0 - 3	
Bauteil:	Fachwerk	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Sanierung der desolaten Holzbauteile	










HOLZWE	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG	
Neuer Weg	g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg	
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	

Bauteil:	Ost- und Südseite	
Erläuterung	g zum Bauteilzustand:	
	Abschlagen des Putzes an der Außenwand	











HOLZWE	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG	
Neuer Weg	g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg	
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	


Bauteil:	Fachwerkwände	
Erläuterun	ng zum Bauteilzustand:	
	Neu ausmauern der vorhandenen Fachwerkwände	












HOLZWE	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG	
Neuer Weg	14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg	
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	

Bauteil:	Westgiebel	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Ausmauern der Fachwerkwände	




HOLZWE	ERKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG	
Neuer Weg	g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg	
,		
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	

Bauteil:	OG	
Erläuterung	zum Bauteilzustand:	
2	Ausmauern der Fachwerkwände	



HOLZWE	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG	
Neuer Weg	g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg	
	Poor of Statemental restormatistics to past representational €	
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
10-00110	Trotacrimiaus, Daurion um ricoku	

Bauteil:	DG	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Ausmauern der Fachwerkwände	



HOLZWERKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG		
Neuer Weg 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg		
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	

Bauteil:	Decke OG	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Deckenbalkenanblattung im Raum 1.01 + 1.02	



DB anblatten 240/180/3050

DB anblatten 260/200/2400

Fehlboden ein- und ausbauen







HOLZWE	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG	
Neuer Weg 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg		
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	

П

Bauteil:	OG	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Einbau der Stahlträger gemäß Statik	









HOLZWE	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG	
Neuer Weg 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg		
	5 7 2	
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	

Bauteil:	OG	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Einbau der Stahlträger gemäß Statik	




HOLZWE	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG	
Neuer Weg 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg		
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	

Bauteil:	OG	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Einbau der Stahlträger gemäß Statik	



HOLZWE	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG	
Neuer Weg	g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg	
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
1.	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	

Bauteil:	OG	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Einbau der Stahlträger gemäß Statik	



HOLZWE	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG	
Neuer Weg	g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg	
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	
	Anschlagspunkte	


Edelstahl-Anschlagpunkte, ABS Lock XH4

 \Box





	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg	
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	
	Anschlagspunkte	



HOLZWE	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG	
Neuer Weg	g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg	
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	
	Anschlagspunkte	

П

[]

 \Box

 \Box

П

PROJEKTNAME UND -ADRESSE			Absturzsicherung mit System
Holderlinhaus			
Marillanus Ch		Hersteller: ABS Safety EmbH - Gewerber	ing 3 - D. 47623 Kevelaer
irage, Nr. 74348 Lough	Bauteil	4RS-lock X	LX - H - 50-4 2
74548 On Lituff	eu am Neckar	Produktbezeichnung*	Anzahi
insprechpartner		VERANTWORTLICHER MONTEU	IR.
IONTAGEBETRIEB		Mario Scicler	
Holzwert stoffen	Thomas	Name 036875 - 676	-0
irma / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	1 Monere	Telefon	
Holzwertstöller Wener Wey Traffe 98630 Röml	hild Nr.	E-Mail agrants THOMAS Au & 20 Datum, Unterschrift Neue	r weg 14
Beton	Bohrloch Ø (mm)	98030	Römhild Schwerlastdübel
- I totalistic	Einbautiefe (mm)		☐ Einschlagmontage
	Kleinster Randabstand (cm)		Montagemortel
	Drehmoment des Befestigungsmaterials (No Bauteilstärke/Spiegelstärke /mm)	m)	Hohldeckenanker
	Bauteilstärke/Spiegelstärke (mm) Befestigungsmaterial (Typ. Größe, Länge)		
	Festigkeitsklasse		
	Bohrlocher gesäubert		
	ABS Originalzubehor verwendet		and the second s
Trapezblech	Bohrloch Ø (mm) Kleinster struktureller Randabstand (cm) Blechdicke (mm) Drehmoment des Befestigungsmaterials (No	The second secon	☐ Kippdübel
	Blech-/Falzprofiltyp		
	ABS Originalzubehör verwendet	II SA SEU ES WAGAN NEWA	
Holz	Kleinster Randabstand (cm)	4	Holzschrauben
	Bauteilstärke (mm)	100	
	Orehmoment des Befestigungsmaterials (Nm Holztyp (Untergrund) Mulchele	n)	
	Befestigungsmaterial (Typ. Große, Länge)		
	ABS Original subehor verwendet	×	

1965	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG ; 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten
Dokument	ationszeitpunkt :
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten
Foto 2	Reparaturstelle nach Fertigstellung, also NACH Einsetzen der neuen Holzteile und
	konstruktiven Verbindungsmittel

Daten zur	m bearbeiteten Reparaturpunkt:	
Lage:	DG und OG, Sommerhaus	
Bauteil:	Fußboden	
Erläuterun	ng zum Bauteilzustand:	
	Vorhandener Fußboden	





Fußboden DG öffnen



Fußboden OG öffnen



The second secon	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten
Dokument	ationszeitpunkt :
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten
Foto 2	Reparaturstelle nach Fertigstellung, also NACH Einsetzen der neuen Holzteile und
F010 2	konstruktiven Verbindungsmittel

Daten zur	n bearbeiteten Reparaturpunkt:	
Lage:	OG	X
Bauteil:	Fußboden	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Einbringen neuer Schüttung und Fußboden schließen	

П

 \Box

Ц

 \Box









Lehmschüttung einbringen



OSB-Platten 25 mm



HOLZWER	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG
Neuer Weg	14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten
Dokumenta	ationszeitpunkt :
Foto 1	Reparaturstelle im ursprünglichen Zustand VOR Beginn der Arbeiten
F . 0	Reparaturstelle nach Fertigstellung, also NACH Einsetzen der neuen Holzteile und
Foto 2	konstruktiven Verbindungsmittel

Daten zur	n bearbeiteten Reparaturpunkt:	
Lage:	DG	
Bauteil:	Fußboden	
Erläuterun	g zum Bauteilzustand:	
	Verlegen von Wechselfalzschalung	







1. Lage Wechselfalz-Schalung






2. Lage Wechselfalz mit Folie






HOLZWE	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG	
Neuer Weg	g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg	
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	
	Fußboden Details	




HOLZWE	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG	
Neuer Weg	g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg	
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	
	Fußboden OG Flächen	




HOLZWERKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG Neuer Weg 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg		
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	
	Fußboden DG Flächen	



	g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg	
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	




	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg	
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
) 	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	
	Decke OG	




HOLZWERKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG Neuer Weg 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg		
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	
	Decke 1. DG	



	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG	
Neuer Weg	g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg	
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	
	Sparrenlage	




	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg	
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	



ricaer iieg	4, 98630 Römhild / OT Gleichamberg	
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	



i todor ti og	g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg	
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar	
	Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	



	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg	
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	A
	Heißluftbehandlung Treppe	

1			
	8		
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
ľ			
ıl .			
ľ			
1			ı
1			
H			ı
			ı
			\(
1			
1			
1			
1			
1			
I			
1			
1			
			1
1			I
I			1
I			I
1			1
1			I
1			I
1			1
1			
1			1
			i i
1			1
1			
1			
1			
1			
1			ı
1			i
1			
1			- 1
1			
1			
1			l
1			l
1			l

П

П

- Komplettlösungen für Schädlingsbekämpfung
- Wasserprobeentnahmen nach DIN EN ISO 19458
- Taubenabwehr
- Holzschutz



PS D. Schadlingsbekampfung GmbH und Co. KG • Kammererstraße 20 • 71636 Lindungsburg

Holzwerkstätten Thomae GmbH & Co. KG z.Hd. Herrn Mario Seider Dipl. Ing. (FH) Holztechnik Neuer Weg 14

98630 Römhild

Shoppen Sie jetzt online unter: www.die-psd.de

3. Oktober 2019

Heißluftbehandlung als bekämpfender Holzschutz nach DIN 68800-4, Abschnitt 9.3 ff

Objekt: Haupttreppe, Hölderlinhaus, Lauffen/Neckar

Sehr geehrter Seider,

hiermit bestätigen wir Ihnen, dass wir nach einer Aufheizzeit von ca. 4-6 Stunden der 4 Heizöfen eine Letaltemperatur von 55° C über einen Zeitraum von mindestens 1 und mehr Stunden in dem zu behandelnden Bereich erreicht haben!

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir bedanken uns nochmals für diesen Auftrag und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

P.S.D. Schäglingsbekämpfung GmbH & Co. KG

TÜV-geprüfte Sachkunde für Vogelabwehr IHK-geprüfter Schädlingsbekämpfer





Kammererstraße 20 71636 Ludwigsburg Tei 07141/947464

Temperatur Meßblatt für die Bekämpfung tierischer Holzzerstörer nach dem Heißluftverfahren


age de	er Meßstellen		
Nr.	Bezeichnung	Meßstellen in der Raumluft	Meßstellen im Holz
1	73	Obeste Shipe DE	
2	FA	Podest 'CE	Kane
3	7 2	Style E6	Cuach rel Ricksproun
4	Ŧ4	Sockel EG	(the Sector)
.age de	r Meßstellen	B = Boden-/Kenibalken Pf= Pfetten Sp= Sparren St= Stander	



HYGITEC Monitoring und Dokumentation © 2003 - 2015 KAISER MEDIA Gmbh & Co KG

Druckdatum: 30.09.2019


Treppe Hölderlinhaus Lauffen a/N



Messwerte


Uhrzeit	Sensor F1	Sensor F2	Sensor F3	Sensor F4
12:00	20,80	24,3	24,2	24,9
12:15	24,10	25	25,4	25,4
12:30	24,90	25,4	25,9	25,5
12:45	25,30	25,6	31,8	25,9
13:00	25,60	26,2	37,1	26,5
13:15	26,90	27,8	40,8	27,7
13:30	29,80	30,1	43,1	28,9
13:45	32,70	32,2	44,5	29,9
14:00	34,80	33,9	45,7	30,7
14:15	36,70	35,2	46,7	31,3
14:30	37,80	36,3	47,6	31,9
14:45	38,80	37,1	48,3	32,5
15:00	39,70	37,9	48,9	33
15:15	40,50	38,4	49,2	33,7
15:30	41,10	39,1	49,9	34,2
15:45	41,60	39,8	50,4	34,7
16:00	42,10	40,4	51	35,1
16:15	42,60	40,9	51,4	35,6
16:30	43,10	41,5	51,6	35,9

16:45	43,40	42	52	36,3
17:00	43,90	42,4	52,4	36,5
17:15	44,30	42,8	52,8	36,9
17:30	44,60	43,1	53	37,3
17:45	45,20	43,5	53,4	37,6
18:00	45,60	43,9	53,7	38
18:15	46,00	44,2	53,8	38,3
18:30	46,30	44,5	54,2	38,7
18:45	46,60	44,8	54,5	38,9
19:00	47,00	45,1	54,7	39,2
19:15	47,40	45,4	55	39,6
19:30	47,40	45,8	55,1	39,9
19:45	47,90	46,1	55,4	40,2
20:00	48,20	46,4	55,7	40,4
20:15	48,50	46,8	55,9	40,8
20:30	48,90	47	56	41
20:45	49,10	47,3	56,2	41,4
21:00	49,40	47,6	56,7	41,6
21:15	49,80	47,9	56,9	41,8
21:30	50,00	48,2	57	42,1
21:45	50,40	48,5	57,4	42,4
22:00	50,60	48,6	57,4	42,6
22:15	50,80	48,9	57,5	42,9
22:30	51,00	49,2	57,8	43,3
22:45	51,20	49,4	57,8	43,5
23:00	51,50	49,6	58,1	43,7
23:15	51,60	49,9	58,3	43,9
23:30	51,90	50	58,4	44,2
23:45	52,00	50,2	58,5	44,3
0:00	52,30	50,4	58,8	44,5



Uhrzeit	Sensor F1	Sensor F2	Sensor F3	Sensor F4
0:15	52,50	50,7	59	44,8
0:30	52,60	51	59	45
0:45	52,80	51,1	59,2	45,3
1:00	53,00	51,2	59,6	45,5
1:15	53,20	51,4	59,5	45,7
1:30	53,50	51,6	59,8	46
1:45	53,70	51,8	60	46,2
2:00	54,00	52	60,2	46,4
2:15	54,10	52,3	60,4	46,6
2:30	54,40	52,4	60,7	46,8
2:45	54,70	52,6	60,8	46,9
3:00	54,80	52,8	60,9	47,1
3:15	55,00	53,1	61	47,3
3:30	55,30	53,2	61,4	47,5
3:45	55,50	53,3	61,6	47,8
4:00	55,60	53,6	61,6	47,9
4:15	55,80	53,7	61,7	48,1
4:30	56,00	53,9	62	48,2
4:45	56,20	54,1	62,3	48,5
5:00	56,40	54,4	62,5	48,7
5:15	56,50	54,7	62,5	48,9
5:30	56,70	54,9	62,7	49,1
5:45	56,90	55	63,2	49,3
6:00	57,20	55,2	63	49,7
6:15	57,40	55,3	63,3	49,8
6:30	57,60	55,6	63,2	50,4
6:45	57,80	55,6	63,1	50,8
7:00	57,60	55,6	62,8	51
7:15	57,10	55,4	62,2	51,1
7:30	56,80	55,4	62,3	50,9
7:45	56,90	55,6	62,8	51
8:00	57,30	55,9	63,4	50,9
8:15	57,80	56	63,3	51,2
8:30	57,70	56	62,8	51,6
8:45	57,30	56	62,5	51,9
9:00	57,20	56,1	62,7	51,9
9:15	57,50	56,3	63,3	51,5
9:30	58,00	56,4	64,1	51,7
9:45	58,30	56,5	63,8	51,9
10:00	58,10	56,5	63,4	52,2
10:15	57,80	56,5	63,2	52,5
10:30	57,70	56,5	62,9	52,8
10:45	57,50	56,6	62,8	53
11:00	57,40	56,7	63	53,1
11:15	57,80	56,8	63,5	52,8
11:30	58,50	57	64,3	52,6
11:45	58,90	57,1	64,4	53
12:00	58,80	57,3	64	53,1
12:15	58,50	57,3	63,7	53,6
12:30	58,40	57,2	63,6	53,7
12:45	58,20	57,3	63,6	54,1


13:00	58,20	57,3	63,7	53,8
13:15	58,10	57,3	63,7	53,8
13:30	58,20	57,3	63,7	53,9
13:45	58,30	57,4	63,7	53,9
14:00	58,30	57,4	63,9	54
14:15	58,40	57,5	64,1	54,1
14:30	58,40	57,5	64	54,2
14:45	58,50	57,6	64,1	54,3
15:00	58,50	57,6	64,1	54,4
15:15	58,60	57,7	64,1	54,6
15:30	58,60	57,7	64,2	54,7
15:45	58,70	57,8	64,4	54,6
16:00	58,80	57,9	64,4	54,9
16:15	58,90	58	64,6	54,8
16:30	58,90	58	64,6	54,9
16:45	58,90	58,2	64,5	55
17:00	58,90	58,2	64,6	55,1
17:15	59,00	58,4	64,6	55,1
17:30	59,20	58,4	64,8	55,4
17:45	59,20	58,4	65	55,2
18:00	59,20	58,5	65,1	55,4
18:15	59,30	58,6	65,1	55,4
18:30	59,50	58,7	65,1	55,4
18:45	59,60	58,8	65,1	55,7
19:00	59,50	58,8	65,3	55,5
19:15	59,60	58,9	65,3	55,8
19:30	59,70	59	65,4	55,8
19:45	60,00	59,1	65,4	56
20:00	60,00	59,1	65,5	56
20:15	60,10	59,2	65,6	55,9
20:30	60,20	59,3	65,7	55,9
20:45	60,20	59,4	65,8	56
21:00	60,20	59,5	65,8	56,4
21:15	60,30	59,5	66	56,5
21:30	60,30	59,6	66	56,5
21:45	60,40	59,7	66,1	56,4
22:00	60,60	59,7	66,2	56,7
22:15	60,60	59,8	66,3	57,1
22:30	60,70	59,8	66,3	57,1
22:45	60,70	59,9	66,4	56,9
23:00	60,90	60	66,5	56,9
23:15	61,10	60,1	66,6	56,9
23:30	61,10	60,2	66,6	56,8
23:45	61,10	60,3	66,7	57
0:00	61,20	60,4	66,8	57,2



Uhrzeit	Sensor F1	Sensor F2	Sensor F3	Sensor F4
0:15	61,20	60,5	66,9	57,1
0:30	61,20	60,4	66,9	57,3
0:45	61,10	60,2	67	57,5
1:00	60,60	59,8	66	57,1
1:15	59,90	59,7	64,7	56,4
1:30	59,80	59,8	63,8	55,7
1:45	60,30	60	64,6	55,6
2:00	60,60	60,2	65,8	56,1
2:15	61,10	60,5	66,5	56,8
2:30	61,30	60,6	66,8	57
2:45	61,50	60,7	67,1	57,5
3:00	61,60	60,6	67,3	57,6
3:15	61,10	60,3	67,2	57,7
3:30	60,60	60	66	57,3
3:45	60,20	60	64,9	56,5
4:00	60,30	60,2	64,3	56
4:15	60,80	60,5	65,2	56
4:30	61,40	60,7	66,3	56,9
4:45	61,70	61	67,1	57,2
5:00	61,90	61,1	67,5	57,6
5:15	62,00	61,1	67,7	57,9
5:30	61,60	60,2	67,7	58,1
5:45	60,30	59,2	66,8	58
5:00	59,30	59,3	65,4	57
6:15	60,10	59,8	61,4	52,8
5:30	60,90	60,2	64,4	54,8
6:45	61,20	60,4	66,3	55,8
7:00	61,40	60,4	66,7	56,7
7:15	61,30	60,3	66,9	57,4
7:30	60,90	60	66,7	57,8
7:45	60,30	59,8	65,4	57,6
3:00	60,10	60	64,2	56,9

8:15	60,60	60	63,8	56,4
8:30	60,60	59,4	64,9	56,7
8:45	59,90	59,4	66	57,4
9:00	60,20	59,7	62,9	54
9:15	60,80	60,2	64,5	55
9:30	61,10	60,5	65,8	55,8
9:45	61,30	60,7	66,4	56,3
10:00	61,60	60,9	66,8	56,8
10:15	61,80	61,1	67	57,3
10:30	61,80	61,3	67,1	57,5
10:45	61,90	61,2	67,3	57,6
11:00	61,60	60,8	67,5	57,9
11:15	61,10	60,5	67,3	57,9
11:30	60,50	60,2	66	57,5
11:45	60,20	60	65	57
12:00	60,00	59,8	64,3	56,6
12:15	59,90	59,8	64	56,3
12:30	60,00	60,1	63,8	56,2
12:45	60,50	60,4	63,7	56,1
13:00	60,90	60,7	64,5	55,9
13:15	61,30	61	65,8	56,3
13:30	61,60	60,9	66,5	57,2
13:45	61,30	60,7	66,9	57,4
14:00	60,80	60,4	66,9	57,4
14:15	60,40	60,2	65,7	57,1
14:30	60,10	60	64,7	56,7
14:45	60,00	60,1	64,3	56,6
15:00	60,30	60,4	64	56,3
15:15	60,90	60,9	63,9	56,2
15:30	61,40	61,2	65	56,2
15:45	61,70	60,8	66,2	56,8
16:00	61,20	60,5	66,9	57,4
16:15	61,20	60,2	67,2	57,6
16:30	61,10	60	66,1	57,5
16:45	60,60	59,8	65,3	57,1
17:00	59,90	59,8	65,3	57,1
17:15	59,80	60,1		
17:30	60,30	60,4	65,4	56,9
17:45	60,60		65,4 65,5	56,9
18:00		60,7 61		56,9
18:15	61,10		65,6	56,8
18:30	61,30 61,50	60,9	65,7	57
		60,7	65,8	57,2
18:45	61,60	60,4	65,8	57,1
19:00 10:15	61,10	60,2	66	57,3
19:15	60,60	60	66	57,5
19:30	60,20	60,1	66,1	57,1
19:45	60,30	60,4	66,2	56,4
20:00	60,80	60,5	66,3	55,7
20:15	61,40	60,4	66,3	55,6
20:30	61,70	60,2	66,4	56,1
20:45	61,90	59,8	66,5	56,8
21:00	62,00	59,7	66,6	57


21:15	61,60	59,8	66,6	57,5	
21:30	60,30	60	66,7	57,6	
21:45	59,30	60,2	66,8	57,7	
22:00	60,10	60,5	66,9	57,3	
22:15	60,90	60,6	66,9	56,5	
22:30	61,20	60,7	67	56	
22:45	61,40	60,6	66	57	
23:00	61,30	60,3	64,7	56,9	
23:15	60,90	60	63,8	57,2	
23:30	60,30	60 .	64,6	57,6	
23:45	60,10	60,2	65,8	57,9	
0:00	60,60	60,5	66,5	58,1	



Uhrzeit	Sensor F1	Sensor F2	Sensor F3	Sensor F4
0:15	60,60	60,7	66,8	58
0:30	59,90	61	67,1	56
0:45	60,20	61,1	67,3	53,9
1:00	60,80	61,1	67,2	54,8
1:15	61,10	60,2	66	55,8
1:30	61,30	59,2	64,9	56,7
1:45	61,60	59,3	64,3	57,4
2:00	61,80	59,8	65,2	57,8
2:15	61,80	60,2	66,3	57,6
2:30	61,90	60,4	67,1	56,9
2:45	61,60	60,4	67,5	56,4
3:00	61,10	60,3	67,7	56,7
3:15	60,50	60	67,7	57,4
3:30	60,20	59,8	66,8	55
3:45	60,00	60	65,4	55
4:00	59,90	60	61,4	55,8
4:15	60,00	59,4	64,4	56,3
4:30	60,50	59,4	66,3	56,8
4:45	60,90	59,7	66,7	57,3

5:00	61,30	60,2	66,9	57,5
5:15	61,60	60,5	66,7	57,6
5:30	61,30	60,7	65,4	57,9
5:45	60,80	60,9	64,2	57,9
6:00	60,40	61,1	63,8	57,5
6:15	60,10	61,3	64,9	57
6:30	60,00	61,2	66	56,6
6:45	60,30	60,8	62,9	56,3
7:00	60,90	60,5	64,5	56,2
7:15	61,40	60,2	65,8	56,1
7:30	61,70	60	66,4	55,9
7:45	61,60	59,8	66,8	56,3
8:00	61,20	59,8	67	57,2
8:15	61,20	60,1	67,1	57,4
8:30	61,10	60,4	67,3	57,4
8:45	60,60	60,7	67,5	57,1
9:00	59,90	61	67,3	56,7
9:15	59,80	60,9	66	56,6
9:30	60,30	60,7	65	56,3
9:45	60,60	60,4	64,3	56,2
10:00	61,10	60,2	64	56,2
10:15	61,30	60	63,8	56,8
10:30	61,50	60,1	63,7	57,4
10:45	61,60	60,4	64,5	57,6
11:00	61,10	60,9	65,8	57,5
11:15	60,60	61,2	66,5	56,9
11:30	60,20	60,8	66,9	56,9
11:45	60,30	60,5	66,9	56,9
12:00	60,80	60,2	65,7	56,8
12:15	61,40	60	64,7	57
12:30	61,70	59,8	64,3	57,2
12:45	61,90	59,8	64	57,1
13:00	62,00	60,1	63,9	57,3
13:15	61,60	60,4	62	57,5
13:30	60,30	60,5	62,3	57,1
13:45	59,30	60,4	62,5	56,4
14:00	60,10	60,2	62,5	55,7
14:15	60,90	59,8	62,7	55,6
14:30	61,20	59,7	63,2	56,1
14:45	61,40	59,8	63	56,8
15:00	61,30	60	63,3	57
15:15	61,60	60,2	63,2	57,5
15:30	61,30	60,5	63,1	57,6
15:45	60,80	60,6	62,8	57,7
16:00	60,40	60,7	62,2	57,3
16:15	60,10	60,6	62,3	56,5
16:30	60,00	60,3	62,8	56
16:45	60,30	60	63,4	56
17:00	60,90	60	63,3	56,9
17:15	61,40	60,2	62,8	57,2
17:30	61,70	60,5	62,5	57,6
17:45	61,20	60,7	62,7	57,9

18:00	61,20	61	63,3	58,1
18:15	61,10	61,1	64,1	58
18:30	60,60	61,1	63,8	57
18:45	59,90	60,2	63,4	52,8
19:00	59,80	59,2	63,2	54,8
19:15	60,30	59,3	62,9	55,8
19:30	60,60	59,8	62,8	56,7
19:45	61,10	60,2	63	57,4
20:00	61,30	60,4	63,5	57,8
20:15	61,50	60,4	64,3	57,6
20:30	61,60	60,3	64,4	56,9
20:45	61,10	60	64	56,4
21:00	60,60	59,8	63,7	56,7
21:15	60,20	60	63,6	57,4
21:30	60,30	60	63,6	54
21:45	60,80	59,4	63,7	55
22:00	61,40	59,4	63,7	55,8
22:15	61,70	59,7	63,7	56,3
22:30	61,90	60,2	63,7	56,8
22:45	61,60	60,5	63,9	57,3
23:00	60,30	60,7	62,7	57,5
23:15	59,30	60,9	63,2	57,6
23:30	60,10	61,1	63	57,9
23:45	60,90	61,3	63,3	57,9
0:00	61,20	61,2	63,2	57,5



Uhrzeit	Sensor F1	Sensor F2	Sensor F3	Sensor F4
0:15	61,30	60,5	62,8	56,6
0:30	60,90	60,2	62,2	56,3
0:45	60,30	60	62,3	56,2
1:00	60,10	59,8	62,8	56,1
1:15	60,60	59,8	63,4	55,9
1:30	60,60	60,1	63,3	56,3
1:45	58,40	60,4	62,8	57,2

2:00	58,20	60,7	62,5	57,4
2:15	58,20	61	62,7	57,4
2:30	58,10	60,9	63,3	57,1
2:45	58,20	60,7	64,1	56,7
3:00	58,30	60,4	63,8	56,6
3:15	58,30	60,2	63,4	56,3
3:30	58,40	60	63,2	56,2
3:45	58,40	60,1	62,9	56,2
4:00	58,50	60,4	62,8	56,8
4:15	58,50	60,9	63	57,4
4:30	58,60	61,2	63,5	57,6
4:45	58,60	60,8	64,3	57,5
5:00	58,70	60,5	64,4	57,1
5:15	58,80	60,2	63,9	57,1
5:30	58,90	60	62,7	56,9
5:45	58,90	59,8	63,2	56,9
6:00	58,90	59,8	63	56,9
6:15	58,90	60,1	63,3	56,8
6:30	59,00	60,4	63,2	57
6:45	59,20	59,4	63,1	57,2
7:00	59,20	59,4	62,8	57,1
7:15	59,20	59,7	62,2	57,3
7:30	59,30	59,8	62,3	57,5
7:45	60,20	59,8	62,8	57,1
8:00	60,30	59,9	63,4	56,4

And the second s	RKSTÄTTEN THOMAE GmbH & Co.KG g 14, 98630 Römhild / OT Gleichamberg	
18-03718	Hölderlinhaus, Lauffen am Neckar Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	
	Datenblätter	

П

Sterling OSB-Zero

Allgemeine Produktinformation



- Baurechtlich zugelassen
- Formaldehydfrei verleimt
- Mehrschichtiger Aufbau
- Hohe Festigkeit
- Vielseitig einsetzbar



www.Norbord.eu | www.SterlingOSB.de

SterlingOSB-Zero

Über Norbord

Norbord ist einer der weltweit führenden Hersteller von Holzwerkstoffen, vor allem von Oriented Strand Boards (SterlingOSB). Unsere Produkte werden hauptsächlich im modernen Holzhausbau, in der Renovierung und Sanierung, sowie in der Verpackungsindustrie und im DIY-Bereich (Do-it-yourself) eingesetzt. SterlingOSB, das Original, wird seit 1985 (Norbord-Werk Inverness) in Europa produziert. SterlingOSB-Zero wird in Belgien, nahe der deutschen Grenze (Aachen) auf einer modernen Conti-Anlage produziert.

Qualität in allen Produktbereichen und hervorragende Leistungen sind der Erfolg von Norbord. Um langfristig am Markt zu bestehen, ist es eine zentrale Herausforderung Werte, Innovation und Nachhaltigkeit miteinander zu verknüpfen.

Norbord verpflichtet sich, sein gesamtes Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern zu beziehen. Unser Holz stammt aus der Durchforstung (geringe Dimensionen), damit wird dieses Holz nicht zur Energiegewinnung verbrannt sondern stofflich genutzt. Alle Produktionsstandorte in Europa sind in der Lage Holzwerkstoffe herzustellen, die nach den Richtlinien des FSC oder PEFC zertifiziert werden.

Unsere Beschaffungsmärkte liegen in der Nähe unserer Produktionsstätten, somit werden lange und unnötige Lieferwege vermieden.

Darüber hinaus erfüllen alle unsere Produkte die Anforderungen der seit dem 1. März 2013 gültigen EU-Holzhandelsverordnung (European Timber Regulation – EUTR).

Mit seiner Zero-Produktreihe verstärkt Norbord seine Lieferfähigkeit speziell im Bereich Holz- und Fertigbau. SterlingOSB-Zero wird in einem speziellen Verleim-Verfahren ganz ohne die Zugabe von Formaldehyd hergestellt.

SterlingOSB-Zero gibt es als OSB/3 und OSB/4, baurechtlich zugelassen in vielen vielen Dicken und Formaten. Damit ist die SterlingOSB-Zero Produktpalette uneingeschränkt für alle Bereiche des Baus und Ausbaus geeignet.

SterlingOSB-Zero kann als »nachhaltig gut« eingestuft werden und hat gegenüber Import-Sperrholz viele Vorteile. Besuchen Sie dazu auch unsere englischsprachige Webeseite: www.betterbynature.org.uk mit der einmaligen Norbord-Kampagne

oder fragen Sie nach unserem deutschsprachigen Prospekt.







SterlingOSB-Zero

Anwendungsempfehlungen



Holzrahmenbau Fertighausbau



Landwirtschaft Gewerbehallen



Dach Decke Wand Boden



Dach- und Innenausbau Renovierung



Verpackung Paletten CNC Bearbeitung



Bauzäune Messebau Bühnen/Lagerbau



Dekorativ Regale Zuschnitte

Mit Sicherheit umweltfreundlich bauen

Die umweltfreundliche SterlingOSB-Zero ist formaldehydfrei verleimt und für konstruktive Zwecke und hohe Belastungen konzipiert. Selbstverständlich ist sie baurechtlich zugelassen

Herstellerindividuelle Zulassungen (z.B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) gehören der Vergangenheit an. Die SterlingOSB-Zero kann nach allgemeingültiger Norm DIN EN 1995-1-1 (EC5) zur Bemessung und Konstruktion von Holzbauten verwendet werden.

Anwendungsbereiche gemäß DIN EN 13986

SterlingOSB/2-Zero

Für tragende Zwecke im Trockenbereich.

SterlingOSB/3-Zero

Für tragende Zwecke im Feuchtbereich.

SterlingOSB/4-Zero

Für hoch belastbare Zwecke im Feuchtbereich.

Die Platte zeichnet sich durch eine geringere Dickenquellung und erhöhte Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften aus.

Wichtig

OSB-Platten sind keine Spanplatten und daher auch nicht 1:1 mit diesen veraleichbar! Spanplatten verfügen in beiden Laufrichtungen über gleiche Festigkeiten, OSB trägt jedoch z.B. in der Längsrichtung der Decklage eine deutlich höhere Biegebeanspruchung ab. Grund dafür ist der mehrschichtige, sowie der längs- und guerorientierte Aufbau der verwendeten Minifurniere (Strands). SterlingOSB-Zero wird neben dem formaldehydfreien Leim noch Wachs, zur Verringerung der Quellung, im Produktionsprozess hinzugegeben. Somit ist die Einhaltung der von der Norm geforderten Werte kein Problem, SterlingOSB-Zero ist aufgrund der Spangröße sehr formstabil und bietet zugleich durch die kreuzweise Verleimung der Deck- und Mittelschichten eine hohe Festigkeit! Nicht zu vergessen ist für viele sichtbare Anwendungsbereiche auch die optisch ansprechende Oberfläche der Platte.

Kennen Sie bessere Gründe?

- formaldehydfrei verleimt
- baurechtlich zugelassen, verfügbar als OSB/2, OSB/3 und OSB/4
- CE-gekennzeichnet gemäß EU-Bauproduktenverordnung und DIN EN 13986
- · gefertigt nach DIN EN 300
- Holzbauformate in allen gängigen Dicken (12-25 mm) und Längen (bis 5.000 mm)
- Großformate bis 5.000 mm x 2.500 mm bzw. 1.250 mm oder als Dachplatte mit Nut + Feder in 1230 mm Breite
- von der Miniplatte bis zum Großformat, scharfkantig oder mit Nut + Feder
- · Plattendicke bis 30 mm
- formstabil und zugleich hohe Festigkeiten
- erfüllt die Anforderungen der QDF-Positivliste



Allgemeine Hinweise

Bearbeitung

Das Sägen, Bohren, Nageln, Hobeln oder Schleifen von SterlingOSB-Zero ist einfach durchzuführen, denn SterlingOSB-Zero kann mit allen handelsüblichen Holzbearbeitungsmaschinen bearbeitet werden. Man sollte jedoch hartmetallbestückte Sägeblätter verwenden. Zum Bohren von SterlingOSB-Zero eignen sich alle Holzbohrer.

Befestigung

Zur Befestigung von SterlingOSB-Zero auf die Unterstützung (z.B. Balkenlage) werden Nägel, Schrauben oder Klammern aus verzinktem oder nichtrostendem Stahl verwendet. Schwebende Stöße parallel zu den Unterstützungen sind bei Beplankungen von Böden unzulässig.

Dehnungsfugen

Durch die Möglichkeit der Ausdehnung der Platte infolge Feuchteänderung muss bei Verwendung von scharfkantigen SterlingOSB-Zero zwischen den Plattenstößen eine Dehnungsfuge von mindestens 3 mm eingehalten werden. Bei Nutund Feder-Platten ist ein Maß von 1,0 mm bereits im Profil eingearbeitet.

Bei der Verlegung als Unterboden oder Gebrauchsfußboden muss entlang fester Begrenzungen ein Abstand von mind. 10 mm oder 1,5 mm/lfdm Boden belassen werden; der größere Wert ist hierbei maßgebend. Bei großen Räumen ab 50 m² sind zusätzliche Querdehnungsfugen zu empfehlen oder der Randdehnstreifen ist entsprechend zu vergrößern.

Beschichtung

Im Innenausbau können SterlingOSB-Zero mit allen herkömmlichen von Herstellern empfohlenen Lacken, Wachsen und Ölen farbig behandelt werden (Herstellerhinweise beachten). Zur Untergrundvorbereitung muss SterlingOSB-Zero vollflächig geschliffen werden.


Reklamationen aus optischen Gründen (z.B. farbliche Variationen der Platten) können nicht anerkannt werden. SterlingOSB-Zero ist als Konstruktionsplatte einzustufen und unterliegt damit höherer Toleranzgrenzen z.B. bei der Passgenauigkeit. Für das direkte Tapezieren und Fliesen auf SterlingOSB-Zero kann derzeit keine Gewährleistung übernommen werden.


Lagern/Verlegen

SterlingOSB-Zero müssen trocken und flach gelagert und transportiert werden. Bei längerer Lagerung sollte zwischen Platten und Abdeckung ein ausreichend belüfteter Zwischenraum geschaffen werden, damit entstehendes Kondensat nicht von SterlingOSB-Zero aufgenommen werden kann. Die Lagerung erfolgt gemäß ENV 12872.

Der Einbau von SterlingOSB-Zero darf nur auf trockenem und sauberen Untergrund erfolgen. SterlingOSB-Zero ist, wenn möglich, vor dem Einbau mindestens 48 Stunden vor der Verarbeitung an das Raumklima anzupassen, um Dimensionsänderungen im eingebauten Zustand zu verhindern. Desweiteren sind SterlingOSB-Zero bei einer normgerechten Verlegung vor einer Feuchtebeaufschlagung, bis einweiterer Aufbau erfolgt, zu schützen.

Detaillierte Hinweise zur Verarbeitung und Anwendung finden Sie in unserer Broschüre »Bauen mit SterlingOSB-Zero«. (Anzufordern unter www.Norbord.de oder im Download als PDF)







Technische Daten

Materialeigenschaften und technische Werte¹⁾

1)Charakteristische Festigkeits- und Steifigkeitskennwerte zur Bemessung von SterlingOSB-Zero finden Sie in der Broschüre »Bauen mit SterlingOSB-Zero«


Platteneigenschaft	Norm	Einheit	OSB/2-Zero	OSB/3-Zero	OSB/4-Zero
Dichte	EN 323	kg/m³	≥580	≥600	≥640
Holzfeuchte (Lieferzustand)		%	9 ± 4	9 ± 4	9 ± 4
Stärkentoleranz ungeschliffen	EN 324-1	mm	± 0,8	± 0,8	± 0,8
Stärtentoleranz geschliffen	EN 324-1	mm	± 0,3	± 0,3	± 0,3
Längentoleranz	EN 324-1	mm	± 3,0	± 3,0	± 3,0
Breitentoleranz	EN 324-1	mm	± 3,0	± 3,0	± 3,0
Rechtwinkligkeit	EN 324-2	mm/m	2	2	2
Kantengeradheit	EN 324-2	mm/m	1,5	1,5	1,5
Dickenquellung 24h	EN 317	%	20	15	12
Baustoffklasse	DIN 4102-4	-	B2	B2	B2
Brandverhalten	EN 13501-1	2	D-s2, d0 (D _{FL} -s1)	D-s2, d0 (D _{FL} -s1)	D-s2, d0 (D _{FL} -s1)
Wärmeleitfähigkeit	DIN 4108-4	W/(m²⋅ K)	0,13	0,13	0,13
Wasserdampfdiffusionswiderstand	DIN V 20000-1	8.0		200/300	200/300
Formaldehydemission Klasse E1	EN 120	mg/100 g	< 8*	< 8*	< 8*

^{*}formaldehydfrei verleimt, praktisch E0

Sortimentsübersicht SterlingOSB-Zero – baurechtlich zugelassen, formaldehydfrei verleimt


		Format [mm] (Deckmaße)			Dicke (mm)				
			9	12	15	18	22	25	30
OSB/2-Zero	alattkantio	2440 x 1220	[X]	(X)	Х	Х			
OSB/2-Zero	glattkantig	2070 x 2800		X	X	X			
		2500 x 1250	[X]	×	Х	×	X	Х	
		2650 x 1250		X	X				
		2800 x 1250		X	X	X	X		
	glattkantig	3000 x 1250					X		
OSB/3-Zero		5000 x 1250		(X)	Х	X	×	(X)	
		5000 x 2500		(X)	Х	X	X	(X)	
		2800 x 2070		Х	×	X	X		
	N. J. E. J W W.	2500 x 675		X	Х	X	X	Х	Х
	Nut + Feder – 4-seitig	2500 x 1250		Х	Х	Х	X	Х	
		2500 x 1250			Х	(X)	(X)		
	alattica di la	2650 x 1250		×	Х				
OSB/4-Zero	glattkantig	2800 x 1250		Х	Х				
U3D/4-Zer0		3000 x 1250		X	Х				
	Nut + Feder – 4-seitig	2500 x 1250			(X)	(X)	(X)	(X)	
	Nut + Feder – 2-seitig	5000 x 1230					X	X	






www.Norbord.eu | www.SterlingOSB.de

Weitere Informationen zu unseren Produkten







Kostet nicht die Welt

Wir bei Norbord haben erkannt, dass die Umwelt für unsere Zukunft wesentlich ist. Das Papier, dass für die Herstellung dieser Broschüre verwendet wurde, stammt aus Faserstoffen aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.



Verkauf

Norbord Europe Ltd.

Tel: 00800 OSBANRUF* (00800 67226783) Fax: 00800 OSBFAXEN* (00800 67232936) info@SterlingOSB.de

*Kostenfreie Servicenummern für D/A/CH

Technische Beratung **Norbord Technik** Tel: +49 (0) 6641 966141

+49 (0) 6641 966142 Fax:+49 (0) 6641 966143 technik@SterlingOSB.de

ABS-Lock X-H-4

Anschlagpunkt zum Einschrauben in Holzbalken





Untergrund

Holz

Anwendungsbereich

Flachdach

über Kopf/ Decke

End- und Kurvenstütze

Fassade/Wand

Befestigung

einschrauben

Zertifizierung

DIN EN 795

ABS-Lock SYS

Zwischenhalter Kräfterichtungen

Quer- und Axialbelastung

Max. Nutzerzahl

Drei Personen

Sonstige

Edelstahl


Die Anschlageinrichtung ABS-Lock X-H-4 wird mit den 4 beigefügten Edelstahlschrauben direkt im tragenden Balken verschraubt. Die Stütze des Anschlagpunkts hat einen Durchmesser von 16 mm, die Grundplatte ist 100 x 100 mm groß. Die Absturzsicherung ist für eine Belastung in alle Richtungen konzipiert und hält 3 Personen.

Mit einem separat erhältlichen Stützrohr ausgestattet, eignet sich der Sekurant ABS-Lock X-H-4 als Komponente für Ecken und Enden in Seilsicherungssystemen. Das zusätzliche Rohr stabilisiert den Anschlagpunkt, um der erforderlichen Vorspannung standzuhalten.

Kombinieren Sie den ABS-Lock X-H-4 mit weiteren Anschlageinrichtungen aus unserem Haus, um ein perfekt an Ihre Bedingungen angepasstes Seilsicherungssystem zu errichten. Unser Team steht Ihnen dabei gerne beratend zur Seite!

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- für tragende Holzkonstruktionen
- Balken min, 100 mm x 120 mm
- inkl. Befestigungsset
- mit Stützrohr als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen









Weitere Bilder



Zubehör / Komponenten



ABS-Lock X Stützrohr Edelstahl-Verstärkung für Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock X



ABS-LockSeal Plastic Abdichtmasshette für Anschlagpunkle (Ø 16 und 42 mm) auf PVC-, PP- und PE-Dächern



ABS-LockSeal Bitu & Bitu-S Abdichtmanschette für Anschlagpunkte (Ø 16 und 42 mm) auf Bitumendächem



ABS Therm & ABS Signal
Thermoschutzhaube & Signalstange für Anschlagpunkte





Technische Daten

Stoff Stoff						
Vlies Polypropylen 3-lagig						
Eigenschaft	Regelwerk	Wert				
Farbe		grau				
Flächengewicht	DIN EN 1849-2	45 g/m²				
Dicke	DIN EN 1849-2	0,1 mm				
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ	DIN EN 1931	300				
sd-Wert	DIN EN 1931	0,03 m				
Brandverhalten	DIN EN 13501-1	E				
Höchstzugkraft längs/quer	DIN EN 12311-2	80 N/5 cm / 50 N/5 cm				
Temperaturbeständigkeit		dauerhaft -40 °C bis +100 °C				
Wärmeleitzahl		2,3 W/(m·K)				

Anwendung

Einsatz als Staub- und Rieselschutz für Räume unter Zwischendecken mit Schüttungen und in Böden.

Lieferformen

ArtNr.	GTIN	Länge	Breite	Inhalt	Gewicht	VE	Gebinde	
10100	4026639011961	50 m	1,5 m	75 m²	3,9 kg	1	35	

Vorteile

Leicht zu verarbeiten: robustes PP-Vlies

Flexibel einsetzbar: Für trockene und leicht feuchte Schüttungen

Zuverlässiger Schutz vor Staub durch besonders dichte Verwebung

Für sicher Bauteile: Besonders diffusionsoffen

Rahmenbedingungen

Die Rieselschutzbahn pro clima RB hält Staub sowie Fasern zurück und kann auf Böden oder unterhalb von Decken eingesetzt werden.

Die Bahn wird dazu auf einer ausreichend druckfesten Unterlage verlegt, die mechanische Belastungen z. B. durch Dämmstoffe, Schüttungen oder andere Einschübe aufnimmt. Die Rieselschutzbahn muss selbst frei von entsprechenden Belastungen bleiben.

Wird die Bahn von unten an Bauteilen montiert, ist eine mechanische Sicherung der Bahn vorzusehen. Diese kann entweder durch eine Querlattung (bei leichten Materialien, wie z.B. Mineralwolle) oder plattenförmige Bauteile erfolgen, welche die Bahnen vollflächig unterstützen (z. B. bei Verwendung von Holzfaser- oder Zellulosedämmungen oder Schüttungen).

Bahnenstöße sind mit ca. 10 cm Überlappung auszuführen, Die aufgedruckte Markierung dient dabei zur Orientierung.

Die Überlappungen können bei Bedarf mit Klebebändern aus dem pro clima System (z. B. Allroundklebeband TESCON VANA) verklebt werden. Bei der Verklebung ist auf ausreichenden Anpress- sowie Gegendruck zu achten.

Das Klebeband dabei mittig auf der Überlappung ansetzen und sorgfältig Zug um Zug last- und faltenfrei verkleben. Die Anreibhilfe PRESSFIX ermöglicht dabei ein gleichmäßigen Anpressdruck.

Anschlüsse an raue oder mineralische Untergründe können im pro clima System z. B. mit dem Anschlusskleber ORCON F hergestellt werden. Dazu eine Kleberaupe in Dicke von mind. 5 mm auftragen (bei sehr rauen Oberflächen ggf. mehr) und Rieselschutzbahn in das Kleberbett legen. Den Kleber dabei nicht ganz flach drücken.

Die Rieselschutzbahn RB kann bei Verlegung auf druckfester Unterlage (z. B. Böden bzw. in Balkengefachen) auch mit leicht feuchten Schüttungen kombiniert werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Feuchtigkeit abtrocknen kann und angrenzende Materialien durch die Feuchtigkeit keinen Schaden nehmen.

Zum Schutz der Rieselschutzbahn RB vor mechanischer Beschädigung und UV-Beanspruchung ist eine vollflächige Verkleidung vorzusehen. Diese Verkleidung ist nicht erforderlich in unzugänglichen Räumen ohne Sonnenlichteinfall bzw. Streulicht.

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitgunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter 0 62 02 - 27 82.45. MOLL bauökologische Produkte GmbH Rheintalstraße 35 - 43 D-68723 Schwetzingen Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0 eMail: info@proclima.de



Produktblatt



Lehmsteine leicht Anwendungsklasse la 07.011, 07.012, 07.004, 07.015

DIN 18946

- Der Fachwerkstein-Klassiker
- Bestes Trocknungspotential
- · Hohe Feuchteresistenz



Leichter formgeschlagener Lehmstein der Anwendungsklasse la (= zugelassen für Fachwerkausmauerung). Die Zusammensetzung und Herstellungstechnik machen ihn sehr resistent gegen Nässe und Frost. Das althergebrachte Normalformat (NF) liegt gut in der Hand, die Größe ist für Fachwerk genau richtig. Der Lehmstein 1200 NF lässt sich bestens schlagen und schneiden. Als Mörtel ist Lehm-Mauermörtel leicht geeignet, für den Verputz Kalk-Grundputz Haar grob.

Serviceteams Technische Beratung und Vertrieb siehe www.claytec.de Produktdaten und Anwendung siehe Rückseite DEUTSCHLAND Claytec e. K. Nettetaler Straße 113-117, 41751 Viersen Telefon +49 2153 918-0 www.claytec.de Produktblatt CLAYTEC®

Lehmsteine leicht Anwendungsklasse la

07.011 NF 1200: Lehmstein - nicht tragend - DIN 18945 - LS f - la - 1,2 - NF¹ 07.012 NF 800: Lehmstein - nicht tragend - DIN 18945 - LS f - la - 0,8 - NF¹ 07.004 2DF 900: Lehmstein - nicht tragend - DIN 18945 - LS f - la - 0,9 - 2DF₂ 07.015 3DF 900: Lehmstein - nicht tragend - DIN 18945 - LS f - la - 0,9 - 3DF²

Anwendungsgebiet Formgeschlagene und formgepresste Lehmsteine der Anwendungsklasse la für Vorsatzschalen und nichttragende Innenwände. Besonders geeignet für Fachwerk-Ausmauerungen mit nachfolgendem Kalk-Außenputz. 900 2DF für große Ausfachungen und Innenschalen, 900 3DF mit Griffloch für Fachwerk aus besonders breiten (tiefen) Balken.

Zusammensetzung Baulehm, Holzhäcksel und Strohhäcksel

Baustoffwerte

07.011: Lehmstein formgeschlagen. Anwendungsklasse AK Ia. NF. Vollsteine. Rohdichteklasse 1,2. μ-Wert 5/10. Wärmeleitfähigkeit 0,47 W/m·K. 07.012: Lehmstein formgeschlagen. Anwendungsklasse AK Ia. NF Vollsteine. Rohdichteklasse 0,8. μ-Wert 5/10. Wärmeleitfähigkeit 0,25 W/m·K. 07.004: Lehmstein formgepresst. Anwendungsklasse AK Ia. 2DF. Vollsteine. Rohdichteklasse 0,9. μ-Wert 5/10. Wärmeleitfähigkeit 0,30 W/m·K. 07.015: Lehmstein formgepresst. Anwendungsklasse AK Ia. 3DF. Vollsteine. Rohdichteklasse 0,9. μ-Wert 5/10. Wärmeleitfähigkeit 0,30 W/m·K. Baustoffklasse jeweils B2, bessere Einordnung vorbehaltlich brandschutztechnischer Belegprüfungen möglich (Lehmbau Regeln DVL 2009, S. 97).

Lieferform Eingeschweißt auf Paletten, NF á 416 Stk, 2DF á 350 Stk, 3DF á 240 Stk. Bruch ≤ 4%

Lagerung Trockene Lagerung unbegrenzt möglich. Es können drei Paletten aufeinander gestapelt werden.

Materialbedarf Abhängig von Steinformat und Wanddicke ergibt sich folgender Steinbedarf m2 (in Stk):

Steinformat	11,5 cm	17,5 cm	24,0 cm	liegend	
DF	66		132	38	
NF	50		99	38	
2DF	33		66	38	
3DF		33	45	25	

Mörtelbedarf siehe Produktblatt Lehm-Mauermörtel leicht.

Verarbeitung Leichtlehmsteine werden den Regeln des Maurerhandwerks entsprechend verarbeitet. Ein Vornässen der Leichtlehmsteine in der Lagerfuge des Mauerwerks erhöht die Mauerwerksfestigkeit. Als Mauermörtel wird Lehm-Mauermörtel leicht (CLAYTEC 05.022 und 10.122) verwendet. Bei geplantem Kalkverputz die Mauerwerksfugen eben abziehen, zur Verbesserung der späteren Putzhaftung bis max. 3 mm Rücksprung scharfkantig auskratzen.

Weiterbehandlung Mauerwerk vollständig trocknen lassen. Vor dem Verputz vornässen (Sprühnebel).

Innenwände werden in der Regel mit CLAYTEC Lehmputzmörteln verputzt, siehe Arbeitsblatt 6.1. Fachwerkausfachungen werden außen in der Regel mit gräfix Kalk-Grundputz Haar grob (CLAYTEC 21.200) verputzt, zur Wahl des Putzaufbaus und der Ausführung ist die Kenntnis des CLAYTEC "Arbeitsblatt Fachwerk" notwendig.

Hinweise Die hier beschriebenen Lehmsteine können durch das Herstellungsverfahren bedingt bezüglich der Planebenheit und Parallelität der Begrenzungsflächen ungewohnt hohe Abweichungen aufweisen. Reklamationen sind daraus nicht abzuleiten.

¹ Nennmaß-Abweichung zum NF-Format nach DIN: 07.011 Ø I 252 mm, b 119 mm, h 70 mm. 07.012 Ø I 256 mm, b 121 mm, h 70 mm. Mindestmaße, Höchstmaße und Maßspannen analog zu den zul. Abweichungen DIN 18945, Tabelle 4, für NF Zeilen 2, 5 und 9.

² DIN-Prüfungen AK la zu 07.004 und 07.015 werden durchgeführt, ggf. bitte gesondert Auskunft einholen.

Produktblatt



Lehm-Mauermörtel leicht 05.022, 05.222, 10.122



DIN 18946

- · Mörtel für leichte Lehmsteine
- · Bauphysikalisch angepasst
- · Für werkgerechtes Mauern





Mauermörtel für leichte Lehmsteine bei Fachwerkausfachung und Innenschalen. Durch die Holzspananteile wird die Anpassung an die Materialzusammensetzung der leichten Lehmsteine erreicht, auch die Rohdichte und die bauphysikalischen Eigenschaften werden so angepasst. Die Sackware (Trockenmörtel) ist unbegrenzt haltbar.

Serviceteams Technische Beratung und Vertrieb siehe www.claytec.de Produktdaten und Anwendung siehe Rückseite DEUTSCHLAND Claytec e. K. Nettetaler Straße 113-117, 41751 Viersen Telefon +49 2153 918-0 www.claytec.de Produktblatt CLAYTEC°

Lehm-Mauermörtel leicht

05.022, 05.222, 10.122

Lehmmauermörtel - DIN 18946 - LMM 0/4 f - M0 - 1,4

Anwendungsgebiet Mauermörtel für Lehmsteine und Leichtlehmsteine der Anwendungsklasse I oder II. Nicht verwendbar als Putzmörtel oder als Grundmaterial für die Herstellung von Putzmörteln.

Zusammensetzung Natur-Baulehm bis 5 mm, Sand 0-2 mm, Holzgranulat (Späne) bis 20 mm.

Korngruppe, Überkorngröße nach DIN 0/4, < 8 mm.

Baustoffwerte Trocknungsschwindmaß < 3,0%. Festigkeitsklasse M0. Rohdichteklasse 1,4. Wärmeleitfähigkeit 0,59 W/m·K. μ-Wert 5/10. Baustoffkl. B2*. Baustoffklasse Jeweils B2, bessere Einordnung vorbehaltlich brandschutztechnischer Belegprüfungen möglich (Lehmbau Regeln DVL 2009, S. 97).

Lieferform, Ergiebigkeit

Erdfeucht 05.022 in 1,0 t Big-Bags (ergibt 700 l Mauermörtel)

Erdfeucht 05.222 in 0,5 t Big-Bags (ergibt 350 l Mauermörtel)

Trocken 10.122 in 25 kg-Säcken (ergibt 20,5 I Mauermörtel), 48 Sack/Pal.

Lagerung Trocken lagern. Erdfeuchter Lehm-Mauermötel leicht soll spätestens 3 Monate nach der Herstellung verarbeitet werden, bei trockener Ware ist die Lagerung unbegrenzt möglich. Erdfeuchte Ware muss im Winter vor Durchfrieren geschützt gelagert werden, da sonst die Verarbeitbarkeit während des Frostes beeinträchtigt ist.

Materialbedarf Abhängig von Steinformat und Wanddicke ergibt sich folgender Mörtelbedarf Liter/m²

Steinformat	11,5 cm	17,5 cm	24,0 cm	36,0 cm	
DF	29		(unüblich)	(unüblich)	
NF	27	-7 8 1	65	101	
2DF	20		50	80	
3DF		29	42	(unüblich)	

Mörtelbereitung Unter Wasserzugabe von ca. 10% (erdfeucht) oder ca. 30-35% (trocken) mit allen handelsüblichen Freifallmischern, Teller- und Trogzwangsmischern. In kleineren Mengen auch mit dem Motorquirl oder von Hand.

Verarbeitung Der Mörtel wird entsprechend den Regeln des Maurerhandwerks verarbeitet. Bei geplantem Kalkverputz die Mauerwerksfugen eben abziehen, zur Verbesserung der späteren Putzhaftung bis max. 3 mm Rücksprung scharfkantig auskratzen.

Verarbeitungsdauer Da kein chemischer Abbindeprozess stattfindet, ist das Material abgedeckt über mehrere Tage verarbeitungsfähig. Ebenso lange kann es in Mörtelpumpen und Schläuchen bleiben.

Farbe Die Farbe des Mörtels kann von der Farbe der Lehmsteine und Leichtlehmsteine abweichen.

Produktblatt



Lehm-Trockenschüttung 03.060, 03.100

- · Trocken und rieselfähig
- Mittelschwer
- · Hoher Tonanteil



Trockene, rieselfähige Deckenschüttung. Lehm- Deckenschüttung trocken besteht aus purem Tongranulat.

Serviceteams Technische Beratung und Vertrieb siehe www.claytec.de Produktdaten und Anwendung siehe Rückseite DEUTSCHLAND Claytec e.K. Nettetaler Straße 113-117, 41751 Viersen Telefon +49 2153 918-0 www.claytec.de Produktblatt CLAYTEC°

Lehm-Trockenschüttung

03.060, 03.100

Lehmproduktart Lehmschüttung (LT) nach 3.6 der "Lehmbau Regeln" des Dachverband Lehm.

Anwendungsgebiet Trockene, rieselfähige Deckenschüttung zur Hohlraumfüllung, Wärmespeicherung und zur Verbesserung des Schallschutzes. Auch für die Verfüllung von Estrich-Waben im Trockenbau.

Zusammensetzung Lehm- und Tongranulat, Paletts Ø ca. 10 mm, L ca. 10-20 mm.

Baustoffwerte Rohdichte bei leicht verdichteter Schüttung ca. 1.300 kg/m³ (Wärmeleitfähigkeit 0,53 W/mK, µ 5/10).

Lieferformen Trocken 03060 in 1,0 t Big-Bags (0,75 m³ leicht verdichtete Schüttung).

Trocken 03.100 in 25 kg Säcken, 42 Sack/Palette (ca. 0,019 m³ oder 19 l leicht verdichtete Schüttung).

Lagerung Trocken lagern. Die Lagerung ist unbegrenzt möglich.

Verarbeitung Die Trockenschüttung ist bei Anlieferung verarbeitungsfertig. Der Rieselschutz ist sorgfältig und sicher auszuführen. Das Material wird zwischen Lagerhölzer oder Deckenbalken geschüttet. Estrich-Waben werden bis zur Oberkante verfüllt.

Hinweis Wegen möglicher Feuchteeinträge während des Transports, der Lagerung auf der Baustelle oder Kondensat ist die Materialfeuchte vor Auflage der Laufbodenschichten abschließend zu überprüfen (Hand- oder Augenscheinprobe). Andernfalls sind schwere Bauschäden möglich.

Lehm-Trockenschüttung hat aufgrund des hohen Tongehaltes einen praktischen Feuchtegehalt von 10-12%.

Produktblatt



Lehmbauplatten 09.004, 09.002

09.004 D 20 mm, 09.002 D 25 mm

- Naturbaustoffe im Verbund
- Mittelschwergewicht
- · Stabil durch Schilfrohreinlage







Trockenbauplatte aus Lehm und Schilf zum Beplanken von Holz- und Metallständerkonstruktionen von Innenwänden, Vorsatzschalen, Decken- und Dachflächen. Die Claytec-Lehmbauplatte ist Trockenbauplatte und Lehmputz in Einem. Sie entstand aus handwerklicher Erfahrung und ist seit 20 Jahren am Markt. Mit einer Rohdichte von 700 kg/m³ bietet sie Lehmmasse und ist dabei gut zu verarbeiten.

Produktblatt CLAYTEC°

Lehmbauplatten

09.004 D 20 mm, 09.002 D 25 mm

Anwendungsgebiet Lehmbauplatte zum Beplanken von Holz- und Metallständerkonstruktionen im Innenbereich. Für Innenwände, Vorsatzschalen, Decken- und Dachflächen im Trockenbau. Als Untergrund für YOSIMA Lehm-Designputz oder CLAYTEC Lehm-Oberputz fein mit CLAYFIX Lehmanstrich.

Zusammensetzung Baulehm und Ton, Perlite, Schilfrohrgewebe, Hanf, Jutegewebe.

Baustoffwerte Rohdichte ca. 700 kg/m3 (Wärmeleitfähigkeit-Wert nach Messung der Lehmbauplatte D25 0,13 W/mK, µ 18)

Bauteilwerte (Nachweise) Schallschutz: 36 dB (Vorsatzschale), 48 dB (Trennwand), 56 dB (Trennwand).

Feuerwiderstand: F30 (Trennwand), F30 (Decke).

Maße und Gewichte

D20: B = 150,0 cm, L = 62,5 cm, D = ca. 20 mm. Gewicht ca. 13,1 kg/Platte = ca. 14,0 kg/m 2 D25: B = 150,0 cm, L = 62,5 cm, D = ca. 25 mm. Gewicht ca. 16,4 kg/Platte = ca. 17,5 kg/m 2

Lieferform Eingeschweißt auf Paletten á 60 Stk

Lagerung Liegend auf Paletten, plan und trocken lagern. Die Lagerung ist unbegrenzt möglich.

Materialbedarf Ca. 1,1 Platten/m². Bei der Ermittlung des Materialbedarfs ist eine Reserve von ca. 10 % für Verschnitt etc. zu berücksichtigen.

Unterkonstruktion

D20, Wände, Decken und Dachschrägen: Abstand Achsmaß max. 37,5 cm (= 150 cm/4)
D25, Wände: Abstand Achsmaß 50 cm (= 150 cm/3). Decken und Dachschrägen: Abstand Achsmaß max. 37,5 cm (= 150 cm/4)
Für den max. Feuchtgehalt von UK-Hölzern gilt ATV DIN 18334:2016-09.

Die Platten werden um 90° versetzt zur Unterkonstruktion angebracht. Werden sie ausnahmsweise parallel zur Unterkonstruktion verlegt (z.B. zwischen Deckenbalken), so darf der Abstand der Unterkonstruktion höchstens 31,25 cm (= 62,5 cm/2) betragen. Von einer unmittelbaren Befestigung an lastabtragenden Bauteilen (z.B. Sparren, Deckenbalken) wird dringend abgeraten.

Verarbeitung Feuchtebeanspruchungen aus nass eingebauten Putzen und Estrichen sind nicht zulässig, allgemein darf die rel. Luftfeuchte bei Lagerung und nach dem Einbau 70% nicht übersteigen. Der Feuchteeintrag durch den Verputz ist so niedrig wie möglich zu halten.

Die Platten werden mit der Stichsäge (Keramikblätter) oder einer Handkreissäge geschnitten.

Zu verputzen ist die ebene, nicht die leicht gewellte Seite. Die unterste Plattereihe wird mit etwas Abstand ("Luft") zum Boden eingebaut. Die Platten werden auf der Unterkonstruktion gestoßen. Befestigung auf Holz mit CLAYTEC Lehmbauplattenschrauben 5 x 50 mm oder WÜRTH Schnellbauschrauben mit Grobgewinde und Scheibe 04164. Auf Metall mit WÜRTH Schnellbauschrauben mit Bohrspitze und Scheibe 04164 oder KNAUF Universalschrauben FN 4,3 x 35 mm mit Scheibe. Schraubenstand ≤ 20 cm, d.h. je Kreuzung Platte/Unterkonstruktion sind 4 Befestigungspunkte notwendig (20 Schrauben je D 20-Platte, 16 Schrauben je D 25-Platte).

Klammerbefestigung mit Breitrückenklammern, z. B. BEHRENS (BEA) 146/55NR HZ. Es sind doppelt so viele Klammern wie Schrauben zu verwenden (s.o.), Randabstand 10-15 mm.

In Bädern nur korrosionsfreie Befestigungsmittel verwenden.

Kreuzfugen und die Fortführung von Wandöffnungsbegrenzungen durch horizontale oder vertikale Fugen sind unzulässig. Die Montage erfolgt mit um 30 cm, besser 50-75 cm versetzten Stößen.

Weiterbehandlung Spalte ≥ 1 mm Breite ggf. mit CLAYTEC Lehmklebe- und Armierungsmörtel oder Lehm-Oberputz fein ausspachteln und trocknen lassen.

Platten sorgfältig entstauben, ggf. leicht vornässen (Sprühnebel).

Dünnlagenbeschichtung: Die Flächen werden 3 mm dick mit Lehmklebe- und Armierungsmörtel überzogen. Er kann auch mit der Putzmaschine angespritzt werden, Ruhezeiten sind bei dieser Anwendung nicht notwendig. In die noch nasse Oberfläche wird Glas- oder Flachsgewebe flächig eingearbeitet. Nach Trocknung YOSIMA Lehm-Designputz fachgerecht auftragen. Für das YOSIMA Lehm-Farbspachtelsystem oder das CLAYFIX Lehm-Anstrich-system Armierungslage sehr sorgfältig ausführen (= Schraublöcher und Vertiefungen vorab schließen und Stellen trocknen lassen), besser dünn mit Lehm-Oberputz fein verputzen.

Wandflächenheizung: Vorspritz bis max. 8 mm mit einem der o.g. Lehmputzmörtel. Nach Trocknung Auffüttern bis Rohrscheitel Wandheizung. Trocknung des gesamten Unterputzes mit Heizungsunterstützung. Weiteres siehe CLAYTEC Arbeitsblatt Lehmputze.




Integra AP SupraPlus

Aufsparren-Sanierungsplatte mit aufkaschierter, diffusionsoffener Unterdeckbahn und integrierten Klebebändern

Anwendung

Für Wärme- & Schalldämmung von Steildächern

- Wärmeleitgruppe 035
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10: DAD-dk
- Euroklasse Trägerplatte Steinwolle: A1, nichtbrennbar; (Verbundprodukt E)
- Verlegung ohne Schalung auf formstabiler Zwischensparren-Dämmung möglich
- ergänzende Dämmung mit wenig Aufbauhöhe für die Dachsanierung von außen
- hochwertige UD-Bahn & Klebebänder integriert für sofortigen Witterungsschutz
- · zusätzliche unterseitige Komfort-Vlies- Kaschierung
- U-Wert-Verbesserung im Bestand bis zu 40%





Integra AP SupraPlus



Aufsparren-Sanierungsplatte mit aufkaschierter, diffusionsoffener Unterdeckbahn und integrierten Klebebändern

Material

Steinwolle, Steinwolle mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e. V., freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverbotsverordnung und Verordnung (EG) Nr. 12/72/2008 Anmerkung Q

Kaschierung Oberseite / Sichtseite

Unterdeckbahn

Kaschierung Unterseite

Glasvlies Naturweiß

Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10

DAD-dk: Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Deckungen

Verarbeitungshinweise

Für Wärme- & Schalldämmung von Steildächern nach DIN 4108 in Verbindung mit den Systemkomponenten des ISOVER Vario Luftdichtheits- & Feuchteschutzsystems. Freibewitterung 12 Wochen

Fixierung der Platten durch die Konterlattung (gem. Statik; mind. 40 / 60 mm; Qualität gem. ZVDH-Richtlinien; s10 / c24) hindurch ausschließlich mit zugelassenen Spezial-Befestigern ISOVER Integra AB twin-UD in wechselseitiger 30°-V-Schraubung. Die Auswahl der korrekten Schraube erfolgt mit Berechnung der Typenstatik. Statische Berechnung & Mengenermittlung der Befestiger erfolgt -im Auftragsfall kostenlos- über ISOVER.

Verlegung der Integra AP SupraPlus direkt auf den Sparren ohne Schalung möglich. Verlegung nur auf der unterliegender Zwischensparrendämmung als Sparrenvolldämmung eben & bündig mit der Sparrenoberfläche. Verlegerichtung zeilenweise, Querstöße immer mindestens um ein Gefach versetzt anordnen. Betretbar nur auf der Konter- & Traglattung bzw. auf den Sparren. Maximaler Sparrenabstand 0,85 m (Rastermaß).

Nach dem Auflegen der Platten sind diese rundum mit den ober- und unterseitig integrierten Klebebändern zu verkleben, an Anschlüssen & Durchdringungen mit ISOVER Vario SilverFast. Unter der Konterlatte gem. ZVDH-Richtlinien Nageldichtband Vario AntiSpike einsetzen. Firstabdeckung und Anschluss an Bauteile mit ISOVER Vario RivaTect Anschlussstreifen. Für zusätzliche Verklebungen wird ISOVER Vario SilverFast empfohlen.

Um die Herstellung einer ebenen Dämmfläche zu erleichtern, können die optional erhältlichen Montagehilfen Integra AP SupraDisc verwendet werden. Hierzu an jedem T-Stoß das Montageplättchen (als Feder) zur Hälfte in den Dämmstoff einstecken und auf diese Weise Stoß stabil fixieren. Bedarf: etwa 2 Stck./qm Dämmstoff.

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auffage dieser technischen Informationen zu verwenden (zugänglich im Internet unter "www.isoverde"). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG, Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1, 67059 Ludwigshafen www.lsover.de



Integra AP SupraPlus



Aufsparren-Sanierungsplatte mit aufkaschierter, diffusionsoffener Unterdeckbahn und integrierten Klebebändern

Technische Eigenschaften

Eigenschaften	Zeichen	Einheit	Kenngrößen	und Messwerte	Normen		
Bemessungswert der Wär- meleitfähigkeit	λ	W/(m·K)	0,035	0,035			
Nennwert der Wärmeleitfä- higkeit	λ_{D}	W/(m·K)	0,034	DIN EN 13162			
Wärmeleitgruppe	WLG		035	-			
Euroklasse	2	-	Trägerplatte Steinwo (Verbundprodukt E)	DIN EN 13501			
Schmelzpunkt	-	°C	> 1.000		> 1.000		DIN 4102-17
Temperaturverhalten	*	°C	keine Einschränkung		=		
Spezifische Wärmekapazität	C	kJ/(kg·K)	1.03		DIN EN ISO 10456		
Grenzabmessung für die Dicken	Ti	=	2		DIN EN 13162		
Hydrophobierung			Steinwolle wasserabw als Witterungsschutz				
Längenbezogener Strö- mungswiderstand	AF	kPa·s/m²	≥5		DIN EN 13162		
Brandschutz		-			DIN 4102		
Eigenschaften	Zeichen	Einheit	Einzelwert/MIN	MAX	Normen		
Wasserdampf Diffusionswi- derstandszahl 1	μ		1	•	DIN EN ISO 10456		

¹dickenabhängig

Lieferformen							
Bestell-Nr.	R₀- Wert	m²/ Platte	Platten/ Palette	m²/ Palette	Abmessung mm	Dicke mm	
680416	4,70	1,140	16	18,240	1900 × 600	160	
680414	4,10	1,140	18	20,520	1900 × 600	140	
680412	3,50	1,140	20	22,800	1900 × 600	120	
680400	2,90	1,140	24	27,360	1900 × 600	100	
680480	2,35	1,140	30	34,200	1900 × 600	80	
680060	1,75	1,140	42	47,880	1900 × 600	60	

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage die ser technischen Informationen zu verwenden (zugänglich im Internet unter "www.isover.de"). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG, Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1, 67059 Ludwigshafen www.lsover.de



Die Einsatzbereiche der BauderTOP TS 40 NSK auf einen Blick:



Verklebte Unterdeckung auf Holzschalung



Naht und perforationsgesicherte Unterdeckung auf Holzschalung (mit Bauder Nageldichtstreifen)



Luftdichte Schicht auf vorhandener Holzschalung unter neuer Aufsparrendämmung



Luftdichte Schicht auf neuer Holzschalung unter neuer Aufsparrendämmung

BauderTOP TS 40 NSK Technische Daten

	BauderTOP TS 40 NSK
Oberfläche	oben: Kunststoff-Faservlies, Nahtselbstklebestreifen unten: Kunststoff-Faservlies, Nahtselbstklebestreifen
Trägereinlage	Kunststoff-Faservlies
Länge DIN EN 1848-1	40 m
Breite DIN EN 1848-1	1 m
Gewicht DIN EN 1848-1	ca. 700 g/m²
Brandverhalten DIN EN 13501-1	Klasse E (B2 nach DIN 4102-1)
Widerstand gegen Wasserdurchgang DIN EN 1928:2001	W1
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert) DIN EN 1931	ca. 20 m
Kaltbiegeverhalten DIN EN 1109	-25 °C
Wärmestandfestigkeit DIN EN 1110	≥ +100 °C
Zugverhalten maximale Zugkraft DIN EN 12311-1 Dehnung DIN EN 12311-1	längs ≥ 500 N/50 mm; quer ≥ 350 N/50 mm längs ≥ 30%; quer ≥ 30%
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft) DIN EN 12310-1	längs ≥ 150 N; quer ≥ 150 N
ZVDH-Klasse	UDB A
Artikel-/Bestellnummer	1786 0000

Zubehör: 📕 BauderColl - zum Verschließen der Kopfstöße 📕 BauderTEC PMK - zur Detailausbildung 📕 Bauder Nageldichtstreifen

Hinwelse für Planung und Ausführung
Nach den gültigen Regeln für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen ist eine Unterspann- oder Unterdeckbahn eine zusätzliche Maßnahme zur Bedachung – aber keine Behelfsdeckung/Abdichtung. Diese ist nur über geeignete Schutzmaßnahmen zu erzielen – siehe ZVDH-Fachregeln. Dies gilt dann, wenn besondere klimatische Verhältnisse oder besondere konstruktive Voraussetzungen vorliegen und/oder das Objekt genutzt wird.



Paul Bauder GmbH & Co. KG Korntaler Landstraße 63 D-70499 Stuttgart Telefon 0711 8807-0 Telefax 0711 8807-300 stuttgart@bauder.de

www.bauder.de

Werk Bernsdorf Paul Bauder GmbH Dresdener Straße 80 D-02994 Bernsdorf Telefon 035723 245-0 Telefax 035723 245-10 bernsdorf@bauder.de www.bauder.de

Werk Landsberg/Halle Paul Bauder GmbH & Co. KG Brehnaer Straße 1 O D-06188 Landsberg b. Halle Telefon 034602 304-0 Telefax 034602 304-38 landsberg@bauder.de www.bauder.de Werk Bochum Paul Bauder GmbH & Co. KG Hiltroper Straße 250 D-44807 Bochum Telefon 0234 50708-0 Telefax 0234 50708-22 bochum@bauder.de www.bauder.de

Werk Achim
Paul Bauder GmbH & Co. KG
Zeppelinstraße 1
D-28832 Achim
Telefon 04202 512-0
Telefax 04202 512-115
achim@bauder.de
www.bauder.de


Schweiz Paul Bauder AG Alte Zugerstraße 16 CH-6403 Küssnacht a.R. Telefon 041 8541560 Telefax 041 8541569 info@bauder.ag www.bauder.ag

Alle Angaben dieses Prospektes beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik. Anderungen behalten wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. über den im Zeitpunkt ihrer Bestellung maßgeblichen technikan Kondelstende

Gedruckt auf Papier aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern und kontrollierter Herkunft. 1766BR/1116 DE



Heraklith[®] C universeller Putzträger





Produktbeschreibung

Zementgebundene Holzwolleplatte, druck- und biegefest, wärmeund schalldämmend, schwerentflammbar.

Anwendungsbereich

Universell einsetzbare Dämmplatte als Putzträger, für Wärmeund Schallschutz.

Nicht für Sichtanwendungen.

Anwendungskurzzeichen nach DIN 4108-10: DI-dm, WI-dm, (WH und WAP für kleinformatige Anwendungen)

Verarbeitung

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

Dicke	mm	15	25	35	50
Gewicht	kg/m²	8,5	11,5	14,5	19,5
Länge	mm		200	0	
Breite	mm		600 bzw	. 500	
Weitere Dicken auf Anfra	ge.				

Technische Daten

Lieferprogramm

Eigenschaft	Zeichen	Ве	schreib	ung / Da	ten	Einheit	Norm
Brandverhalten	_		Euroklass	e B-s1, d0	ĥ	(°C)	DIN 13501-1
Nennwert / Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ_0/λ_B		0,085	0,090		(W/mK)	DIN EN 13168 DIN 4108-4
Dicke	d	15	25	35	50		
Bemessungswert des Wärmedurchlasswiderstands	R	0,17	0,28	0,39	0,56	(m²K/W)	DIN 4108-4
Druckspannung bei 10% Stauchung	CS	≥ 200	≥ 200	≥ 200	≥ 150	(kPa)	DIN EN 13168
Biegefestigkeit	бв	_	≥ 1000	≥ 700	≥ 500	(kPa)	DIN EN 12089 Prüfverfahren A
Wasserdampfdiffusions- widerstandszahl	μ		2/	5		_	DIN 4108-4
Spezifische Wärmekapazität	C _p		2,	1		kJ/(kgK)	Prüfzeugnis

Die Angaben dieses Schriftstückes entsprechen unserem Wissenstand und unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung (siehe Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, stellen sie jedoch keine Zusicherung im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Bitte achten Sie darauf, stets die aktuelle Auflage dieses Schriftstückes zu verwenden. Die Beschreibung der Produktverwendungen kann besondere Bedingungen und Verhältnisse bei Einzelfällen nicht berücksichtigen. Prüfen sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Verwendungszweck.

Stand: 08.10.2018 JD

Heraklith® ist eine registrierte Marke von





Knauf Insulation GmbH Heraklithstraße 8 D-84359 Simbach am Inn Telefon +49 8571 40-0 Telefax +49 8571 40-241 www.knaufinsulation.de



Knauf Insulation Schrägdach-Dämmplatte SDP-035-UD-GF

Mineralwolle Dämmstoff gemäß DIN EN 13162 MW DIN EN 13162 T5-CS(10)20-WS-AFr5

Produktbeschreibung

Belastbare Steinwolle-Dämmplatte mit aufkaschierter Unterdeckbahn (Überlappung 100 mm, längs und quer) mit integriertem, umlaufenden Selbstklebestreifen, wärme- und schalldämmend, form- und alterungsbeständig, wasserabweisend.

Anwendungsbereiche

Zum Wärme-, Schall- und Brandschutz von Schrägdächern oberhalb der Sparren (auch ohne Schalung möglich). Die Befestigung der Konterlatten erfolgt mit Knauf Insulation Dachbauschrauben F2000 SW5 gemäß statischer Bemessung.

Anwendungskurzzeichen nach DIN 4108-10: DAD-dg

Verarbeitung

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien.

Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die allgemeinen anerkannten Regeln der Technik.

Lieferprogramm

Dicke	mm	60	80	100	120	140	160	180	200
Länge	mm	2000							
Breite	mm	600							

Andere Dicken auf Anfrage.



Knauf Insulation Schrägdach-Dämmplatte SDP-035-UD-GF

Technische Daten

Eigenschaften	Zeichen	Beschreibung / Daten				Einheit	Norm				
Brandverhalten	-					E				_	DIN EN 13501-1
Schmelzpunkt der Steinwolle	_				≥1	000				(°C)	DIN 4102
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λo				0,0	035				(W/mK)	DIN EN 13162
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ	0,035					(W/mK)	Z-23.15-1475			
Dicke	d	60	80	100	120	140	160	180	200	(mm)	
Bemessungswert des Wärmedurchlasswiderstands	R	1,71	2,29	2,86	3,43	4,00	4,57	5,14	5,71	(m²K/W)	Z-23.15-1475
Strömungswiderstand	Ξ				2	5		-		(kPa s/m²)	DIN EN 29053
Druckspannung bei 10 % Stauchung	б10				2	20				(kPa)	DIN EN 826
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	μ		Steinwolle: 1					_	DIN EN 13162		
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke der Unterdeckbahn LDS 0.04	Sd	0,04					m	DIN EN 1931			
Spezifische Wärmekapazität	Ср				10	30				(J/kgK)	DIN EN 12524

Anmerkung zum Brandverhalten: Basisplatte aus Steinwolle: nichtbrennbar, Euroklasse A1





Knauf Insulation Steinwolle Fasern sind gesundheitlich unbedenklich. Dafür bürgt das RAL-Gütezeichen.

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel.

Alle in diesem Dokument angegebenen technischen Daten wurden nach bestem Wissen und Gewissen wiedergegeben. Sie sind der jeweiligen Bausituation anzupassen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die jeweils neueste Ausgabe dieser Informationen verwenden. Die Verantwortung für fach- und sachgerechten Einbau und die Einhaltung der Bauvorschriften obliegt dem Planer und Bauausführenden. Wir übernehmen trotz größtmöglicher Sorgfalt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Des Weiteren gelten die gültigen Normen und anerkannten Regeln der Technik. Stand:04/2015 JD


Knauf Insulation ist für alle Verbesserungsvorschläge bzw. Hinweise auf etwaige Fehler dankbar.

Knauf Insulation GmbH Heraklithstraße 8 D-84359 Simbach am Inn Telefon +49 8571 40-0 Telefax +49 8571 40-241 www.knaufinsulation.de




CREATON-Biberschwanzziegel

Begeisternd in Qualität und Schönheit.






















Sonderschnittformen

So verwirklichen Sie Ihre ganz persönlichen Gestaltungstraume

Auftragsbezogene Biberproduktion



Gerade im Denkmalbereich und bei besonderen Bauobjekten findet man nicht immer auf Anhieb den Biberschwanzziegel, der exakt passt, Wenn auch Sie ihren "Wunsch-Biber" noch nicht gefunden haben, fragen Sie uns einfacht (REATON ist der Spezallist am Markt für Biberschwanzziegel. Gemeinsam mit hinne netwickelen wir eine passvende (Essung, Abhangig von Form, Farbe und Ober fläche bieten wir zahlreiche Möglichkeiten, ihre personlichen Gestaltungsträume zu verwirklichen.



Unterschiedliches Oberflächendesign schafft individuellen Gastallungsspel-raum. Die Bührschwanzzeigel Über-flächen werden nach köndermussch beaubette. Durch die Strüktur erfallt das Dach eine interessante Flächen wirkung. Bereits nach kürzer-Zeit bilder sich auf diesen aufgerauten oder gebenstellen "Ergelberflächen eine schone, natürliche Palina.







Unterschiedliche Oberflächen







Auswahlmöglichkeiten für objektbezogene Sonderanfertig

Modelf	
Rundschnitt	
Segmentschnitt	
Geradschnitt	
Sechseckschnits	
Kirchenmäuschen	
Gotikschnitt	
Korbbogenschnitt	

Sächsischer Biber	
Berliner Kulturbiber	
Killenbiber	
Handstreichart	
Erhabene Oberfläche	
Wellenbiber	

Oreefteche Tarbe	
alle Engoben	
alle "NOBLESSE"-F	arbglasuren
naturrot augeraul	
naturrot gebürste	1
gefieckt engobier	1

Bibermodell	Schnittformen	Mindestabnahm Stk.
	Flache Segmentschnitt, Ceradschnitt, Korobogenschnitt, Cotikschnitt, Sechseckschnitt, Kichenmauschen	1.000
"AMBIENTE"	First BZ, BG, EM, EMZ, EkmK, Ekok	50
	Traufziegel	100
	Firstanschlussziegel	100
	Firstanschlusslufterziegel	100
	Längshalber	100
	Flüchenlufter	100
	Rillenbiber Hache	1,000
	FIRST BZ, BG, BM, BMZ, BAMK, BAOK	50
	Traufziegel	100
	Firstanschlusszleget	100
Profilbiber	lirstanschlurslüfterziegel	100
	Langshalber	100
	Flächenlüfter	100
	Sledlungsfalzziegel Flache	3.000
	First BZ, BG, EM, EMZ, EkmK, BAcK	50
世世の見る	Flache, Rundschnitt, Geradschnitt	1.000
	First BZ, EG, EM, EMZ, BLMK, BLOK	50
	Haubenfufter inur bei Geradschnitt:	
"ANTIK" Denkmalbiber	Traufziegel	100
Delikmatulbet	Firstanschlossziegel	100
	Langthalber	100
	Nachenlufter	100
	Flache Segmentschnitt, Geradschnitt, Korbbogenschnitt, Gotikschnitt, Sechseckschnitt	1,000
	First BZ, BC, EM, EMZ, Bkmk, Ekck	50
	Traufziegel	100
SAKRAL" Kirchenbiber	Firstanischlussziegel	100
Kirchenbiber	Hirstanschlusslüfterziegel	100
	Langshalber	100
	Hachenlufter	100
Manufaktur"	Segmentschatt, Sechreckschutt	51
Turmbiber	First 62, 8G, EM, EMZ, SAMK, BAOK	50
Sonderbedingu	ngen	WINDS IN THE
1,	Farbauswahl ist im Rahmen des "KLASSIK"-Standartsorüment möglich-zusätzlich granuliert, erdfarben gefammt und geffer	4:
2	Aufgeraut, gebürstet und gekamint, kann nur in naturrot hergestellt werden.	GOUTH LESS CARROS
3.	3/4 und 11/4 Ziegel, OG und Lüfterziegel sind nicht möglich.	
HILLY CHINA	Bei SAKRAL keine gezurstete Obreffache	Wild and the same
1	Dei ANTIK Leine aufgeraute Oberfläche.	

Unter 1.000 SNs. Hache berechen wir einen Rückkostenzuschlag von 250 €.
Als Zubehor kann nicht geliefert werden, möglich sind Artikal aus dem Standardprogramm
Liefezzeiten auf Anfrage.



Die Qualitätsbeweise für CREATON-Biberschwanzzie gel.

1. TRADITION UND FORTSCHRITT

CREATON-Biberschwanzziegel entsprechen in Form, Farbe und Oberflächenstruktur exakt der historischen Dachziegelgestaltung. Sie fügen sich in jedes traditionelle Ambiente ein. Well sie auch die moderne Architektur anspruchsvoll unterstützen, können sie Tradition und Zeitgeist stilvoll verbinden. Zahlreiche Sonderprodukte sowie das edle Keramikzubehor erweltern den Gestaltungsspielraum. Detaillösungen wie Kehlen, Gauben, Grate können dadurch harmonisch ausgeführt werden.

2. OPTIMALE GESTALTUNG

CREATON-Biberschwanzziegel ermöglichen das vollkeramische Dach. So lassen sich die robusten Eigenschaften eines Naturbaustoffs vorteilhaft einsetzen. Die Vielseitigkeit unterstutzt die Creativität und gibt ihr freien Raum. Beispielhaft dafür stehen die oft gewünschten eingebundenen Kehlen, die Fledermausgauben oder Kegel: bzw. Runddeckungen.

3. JAHRZEHNTELANGE LEBENSDAUER

CREATON-Biberschwanzzlegel erlauben vielseitige Verlegetechniken. Sowohl für die Doppeldeckung als auch für die Kronendeckung bieten sie vielfältige optische und technische Vorteile gegenüber anderen Eindeckungen. Zusätzlich stehen sie für dauerhalte Sicherheit und Schönheit.

4. HERRLICHE FARBEN

Die große Vielfalt an Farben und Oberflächen ermöglicht es, Dächer umgebungs- und landschaftsbezogen zu gestalten, aber auch interessante, neue Creationen entwickeln zu können. Creationen, die exklusive Zeichen setzen. Edle, natürliche Rohstoffe sichern über Jahrzehnte technische und optische Topqualität.

5. DAS DACH ATMET

CREATON-Biberschwanzziegel unterstutzen durch ihr homogenes Ziegelgefüge das Klima innerhalb des Gebäudes. Als ,3 cm dicker Keramikpulfer auf dem Dach bilden sie sozusagen die "kraftige" und gesunde Lunge, die das Haus atmen lässt und einen Klimapulfer darstellen, um seinen Bewohnern ein ebenso schönes wie gesundes Wohnen zu ermöglichen.

6. WIRTSCHAFTLICH GEDECKT

Hohe Maßhaltigkeit ist ein weiteres Merkmal der CREATON-Biberschwanzziegel, das die Verlegearbeit beträchtlich vereinfacht. Das sehr gute Preis-Leistungs-Verhaltnis macht CREATON zu einem anerkannten und viel gerühmten Markenprodukt und zum Marktführer für Biberschwanzziegel.

7. HOCHWERTIGE ROHSTOFFE

Die wertvollen Rohstoffe werden im Strangpressverfahren verarbeitet und größtenteils mit Hilfe der Hydrocasing-Technik absolut berührungslos gebrannt. Das garantiert die hohe Präzision der Fertigung und die optimale Verlegefreundlichkeit.







"KLASSIK" Rundschnittbiber

Uniare Rundschnittbler der Produktinie KASSATS und die Zegelmit der größter Anwendungsberze in unserem Cesamprogramm. Durch ihre schlichte, unaufdringliche und gerade deswegen zeitlost ein prägen sie Dachflächen von geradezu klassischer Schonheit. Der Rundschnitbler lost optisch die Dachflächer auf und lässt den Backorper in Hammen vollender wirken vollender


Der Kundschmitbler fols optisch die Dachfläche auf und lässt den Backorper in Harmonie vollendet wirken. Das Breite Spektrum an Farben und Oberflächen ermöglicht sowohl im Sanierungsbereich als auch bei Neubauten individuelle Losungen bei der Dacheindeckung.

"KLASSIK" Österreichischer Rundschnitt biber "Wiener Tasche"

		Ü	Ü
"KLASSIK" Rundschnittbiber	⅓ Biber	Längshalber	% Biber
	Ð	Ū	15
1% liber	Firstanschlussziegel	Traufziegel	Firstanschluss-Lüfterziegel LQ ca. 10 cm ¹
	Ū	D	
Trauf-Lüfterziegel LQ ca. 10 cm²	Flächen-Lüfterziegel LQ ca. 10 cm²	Lüfterziegel LQ ca. 25 cm²	Ortgangziegel 1% 11 cm Seitenlappen
	DO	100	OS
Ortgangziegel % 11 cm Seitenlappen	Pultziegel lang/kurz	Ausschnittziegel links/rechts für Lüfterziegel	Unterläufer für Ziegelkehlen
		Ü	D
"KLASSIK" Rundschnitt (AUT)	% Biber	N Biber	Firstanschlussziegel
卣	D	Mary University of	45
Traufziegel	Lüfterziegel LQ ca. 25 cm²		

Hinwels: Zubehör in den Jeweiligen Farben bzw. Oberflachen siehe aktueller Preiskatalog. Komplettes Zubehör nicht für alle Farben lieferbart

"AMBIENTE" Sonderschnittformen



Minwels: Zubehor in den jeweiligen Farben bzw. Oberflächen siehe aktueller Preiskatalog. Komplettes Zubehor nicht für alle Farben lieferbar! MRIENTE"


Die Segmentschnittbiter aus dieser Produktinie eignen sich bestens für die dezente Ciederung großer Dachflächen, da sie weder durch wagerechte noch durch senkrzchte Linienführung dominieren, aber dennoch die Dachschräge deutlich stehtbar werden lassen.

"AMBIENTE" Geradschnitt mit scharfen Kanten


Der Geradschnitt mit scharfen Kanten ist eine Biberform mit langer Iradition, Seben waagerechter Linien betonen und strukturieren jedes Dach Deshalb wird er besonders gerne auch bei modernen Dackhonstruktionen verwendet und hier oftmals in Form der Kronendeckung.




"PROFIL" Berliner Kulturbiber Segmentschnits 16/38/1,8 Der Berliner Auflurbiber ist aufgrund seiner strukturierten Oberfläche und seiner Materialdicke in der Hachenwis kung markannet. Er wird besonders in der Denkmalpflege verwendet.



_PROTIL' Rillenbiber
Rundschnitt 18/18/1,4
Rillenbiber und profilerte, macchneil
Repestelle zeige mit Languillen in
unterscheidlichen Abstanden, die aber
in der Straktu an alle Handisträtzeig
eit ennere und dierer stadionerlien
Chrakter an Iste Paulisteil und sehnen sieden
prien. In Lide- und sichstenspiel
verleich dem Duch tieganz und
Worde. Mit einer erdführeren Engobe
versehen, fügers es sich besonders
hammensche in bestehende Duchlund
schalten ein.







PROFIL' Sachsischer Biber Segmentschnitt 15,5784/1,2 Der Sächstiche Biber Segmenschnitt, werd in den Farben naturrott, kupfer-rott, anthrazit und schwarf angeboten Kennaschened für ihn sind saine 1 Szeksterillerin, die interessante optische Akazine satzen. Er wird vorwiegend im ostdeutschen Raum besonders geschätzt.

_PROFIL" Sachsischer Biber Segmentschnitt 18/38/1,2 Der wirtschaftliche Spaltbiber mit profilierter Oberflache im Format 18 x 38 x 1,2.


Hinweis: Zubehor in den jeweiligen Farben bzw. Oberflächen siehe aktueller Preiskatalog. Komplettes Zubehor nicht für alle Farben lieferbar!


122




"PROFIL" Profilierte Oberfläche

PROFIL' Strangfalzziegel
Segmentschnitz
Der Strangfalzziegel is eine Wetzeentschlung der hinbe: Unstahderkung, Die Verblaume ersett die
führer Schlieb Schmidsbranzlagund ermoglicht eine sichere Instahderkung. Siene Unstatzgeheite waren
führ überwiegend landwisschaft,
siehe Geblude sowie die Sahrenzieg
und Erganzung vorhänderen Dach
sobsitisch Aber auch für den müderne Architektur Deite der Strangfalzziegel
zusätzliche Interessinet Mojlichkeiten. Die Einderkung erfolgtje nach regionalen Gegebenbeiter
entweder im Verband oder Füge
auf Füge.








Hinwels: Zubehör in den jeweiligen Farben hzw. Oberflächen siehe aktueller Preiskalalog Komplettes Zubehör nicht für alle Farben lielerbari

"ANTIK" Denkmalbiber



"AKTIK" Erhabene. Oberfläche gebürstet Geradschnitt 18/38/1/8.


Tossen Derkmalbiber im Geradschnitt mit erhabener Oberfläche indigeraden pudetsnient, sern der seine Geradschnitt mit erhabener oberfläche indigeraden pudetsniend seiner volle. Nistorische Bauspützunz optisch und fulksienell aufzu werten. Sie entsprechen in Form, Struksur und Froll dem Vorbild des Albin Frandsrichberes, siehe erhabene, gebürste oberfläche vermittelt eine Ucht- und Schalten wirkung. die sogdeckse Dücker optimal in vorhandene historische Dackfalmschnitten erneitundet und eine schnelle Pälorierung zulässt.


ANTIK" Erhabene Oberfläche gebürstet Korbbogenschnitt 18/38/1.8 Die historischen Denkmalbiber im Korbbogenschnitt.



"SAKRAL"/"MANUFAKTUR"

"ANTIK" Erhabene Oberfläche gebürstet mit Fingerrille Korb bogenschnitt 18/38/1,8 Der Denkmalbiber im Korbbogen schnitt mit Handstrich und Fingerrille.





Für alle diese Modelle bieten wir das komplette Zubehor-Programm des Kirchenbibers mit Rundschnitt an.

"MANUFAKTUR"
Turmbiber 14/28/1,4
Der Turmbiber für kleine Dachflächen wie Türme, Erker, Vordächer
und Brüstungen.

Nur in Kundschnitt, Segmentschnitt und Geradschnitt.

Hinweis: Zubehor in den jeweiligen Farben bzw. Oberflächen siehe aktueller Preiskatalog. Komplettes Zubehor nicht für alle Farben lieferbari

124





ÄSTHETISCH SICHER

HOCHWERTIG


Durchdacht bis ins Detail.

Das Biberschwanzziegel-Sortiment im Überblick

Alles was ein Qualitätsdach braucht.









Aluminium: Dachleiterhalter zur Montage auf Grundplatte, Clasbiber Rundschnitt, Rundrohr D 40 mm Länge 1 m, Schneenase trot/schwarz/rosbraun). Actyl-Anstreichfarbe passend zu unseren Engoben 750 ml und 250 ml, Edelstahlschraube. Lieferfähigkeit des Zubehörsortiments vor Bestellung prüfen.













Dacheinteilung Bedarfsermittlung, Dachaufbau, Luftung.

Doppeldeckung	Dachneigung	Lattorite X	Redarf
Elberschwanzziegel 16 x 36 cm	> 30" ≤ 35"	14,5 cm	38,3 Stk./mi
	> 35" < 40"	15,0 cm	37,0 5tk./m²
	> 40" < 45"	15,5 cm	35,8 5tk./m ⁴
	> 45" < 60"	16,0 cm	34,7 Stk./m/
	> 60*	16,5 cm	33,6 Stk./m²

Kronundeckung	Dachneigung	Lattweite Y	Beitarf
Liberachwanzziegel	> 10" < 35"	29,0 cm	38,3 Stk /m²
16 x 38 cm	> 35" < 40"	30,0 cm	37,0 5tk./m1
	> 40" < 45"	31,0 cm	35,8 5tk./m*
	> 45° < 60°	32,0 cm	34,7 Stk./m²
	> 60"	33,0 cm	33,6 Stk./m1

Dachquerschnitt bei Doppeldeckung mit Firstanschluss-Lüfterziegel.





Dachquerschnitt bei Kronendeckung mit Lüfterziegel.



Dachestering Declaration of the Confederation of th









CREATON - Kompetenz in Ton.



Lassen Sie sich vom umfangreichen CREATON-Produktangebot in bahnbrechender Form- und Farbvielfalt faszinieren und inspirieren mehr Auswahl finden Sie unter www.creaton.de

CREATON AG

Dillinger Straße 60 D-86637 Wertingen Telefon: +49(0) 8272 86 0 Telefax: +49(0) 8272 86 500 info@creaton.de www.creaton.de